

Referens nr:.....	FunkiS A
Plats för stämpel	



Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)							
Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Besiktningens resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktningens intervall	Besiktning	Besiktningens resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
FF2	3 år	2021-11-01	G		2024-08-16		BBR 2002
TA1/FA1	3 år	2021-11-01	G		2024-08-16		BBR 2002
TA1/FF1	3 år	2021-11-01	EG	2022-05-01	2024-08-16		SBN 67
TA2/FA2	3 år	2021-11-01	G		2024-08-16		BBR 2002
TA2/FF2	3 år	2021-11-01	G		2024-08-16		SBN 67
TA3/FF3	3 år	2021-11-01	G		2024-08-16		SBN 67
TA4/FA4	3 år	2021-11-01	G		2024-11-01		BBR 22
TF101/FF01	3 år	2021-11-01	G		2024-08-16		SBN 67
VA1	3 år	2021-11-01	G		2024-11-01		BBR 22
ÅA1	3 år	2021-11-01	G		2024-08-16		SBN 67

**Besiktningresultat**

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Olämlighet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
TA1/FF1	Flöde				2			Låga flöden i omkl för antal nya duschar	Omkl
TA1/FF1	Ritning						0	VE-ritning är inte uppdaterad	TA1/FF1
TA1/FF1	Uteluftskanal					1		Uteluftsgaller är delvis täckt av handikappanpassat plattform	TA1
TA2/FF2	Ritning						0	VE-ritning är inte uppdaterad	TA2/FF2
TA3/FF3	Ritning						0	VE-ritning är inte uppdaterad	TA3/FA3
VA1	Ritning						0	Det saknas VE-ritningar	VA1
ÅA1	Flöde				1			Frd vid trappan används nyligen som kontor av vaktmästaren. Det saknas tilluft i rummet. Bör säga till	Frd vid trappan

**Allmänna omdöme, Kommentarer**

Märkeffekten redovisas i aggregatsprotokollen

**Systeminformation - FF2**

Systemnr FF2	Flöde börvärde: -/100	Systemtyp: F	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 2005	Ombyggår:
Betjäna: WC-grupp, Frd. Sporthall			Placering: Frd. Sporthall			
Samkör: TA2/FA2		Drifttid helfart: Timer		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2018-08-16	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum: 2018-08-16	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - TA1/FA1**

Systemnr TA1/FA1	Flöde börvärde: 2560/2575	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 2005	Ombyggår:
Betjäna: Skola. Hus 1			Placering: 218 Apparaturum			
Samkör:		Drifttid helfart: Må-fre 06.15-16.15		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2018-08-16	Ritnr: V57:0101/02-	Ritndatum: 2005-11-07	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum: 2018-08-16	Övrigdok: D&S instruktioner	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - TA1/FF1**

Systemnr TA1/FF1	Flöde börvärde: 270/270	Systemtyp: FT	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1975	Ombyggår:
Betjäna: Klassrum/ Omkl. Hus 2			Placering: Stådrum/ Tak			
Samkör:		Drifttid helfart: Må-fre 06.00-18.00		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2018-08-16	Ritnr: V57:0101/02-	Ritndatum: 2005-11-07	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum: 2018-08-16	Övrigdok: D&S instruktioner	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - TA2/FA2**

Systemnr TA2/FA2	Flöde börvärde: 1800/1800	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 2005	Ombyggår:
Betjäna: Spathall			Placering: Fläktrum			
Samkör: FF2		Drifttid helfart: Timer		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2018-08-16	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum: 2018-08-16	Övrigdok: D&S instruktioner	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - TA2/FF2**

Systemnr TA2/FF2	Flöde börvärde: 150/150	Systemtyp: FT	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1968	Ombyggår:
Betjäna: Gymnastiksal. Hus 2			Placering: Städrum/ vinden			
Samkör:		Drifttid helfart: Närvarostyrd		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2018-08-16	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum: 2018-08-16	Övrigdok: D&S instruktioner	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - TA3/FF3**

Systemnr TA3/FF3	Flöde börvärde: 1600/1300	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1975	Ombyggår:
Betjäna: Fritids, matsal,kök. Hus 2			Placering: Yttetak			
Samkör: FF4		Drifttid helfart: Må-Fre: 07.00-17.30		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2018-08-16	Ritnr: V57:1,2	Ritndatum: 1975-09-01	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum: 2018-08-16	Övrigdok: D&S instruktioner	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - TA4/FA4**

Systemnr TA4/FA4	Flöde börvärde: 500/500	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 2018	Ombyggår:
Betjäna: Paviljong. Hus 5			Placering: Teknikrum			
Samkör:		Drifttid helfart: Må-Fre: 06.00-16.00		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok: D&S instruktioner	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - TF101/FF01**

Systemnr TF101/FF01	Flöde börvärde: 125/125	Systemtyp: FT	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1975	Ombyggår:
Betjäna: Syslöjd. Hus 4			Placering: Städ/ Frd			
Samkör:		Drifttid helfart: Timer		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besiktning 2018-08-16	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum: 2018-08-16	Övrigdok: D&S instruktioner	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - VA1**

Systemnr VA1	Flöde börvärde: 120/120	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 2018	Ombyggår:
Betjäna: Klassrum. Hus 2			Placering: Gruppum			
Samkör: TA3/FA3		Drifttid helfart: Må-Fre: 06.00-18.00		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:		
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

**Systeminformation - ÅA1**

Systemnr ÅA1	Flöde börvärde: 1110/1110	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 1	Byggår: 1968	Ombyggår:
Betjäna: Träslöjd. Hus 4			Placering: 104 Förråd			
Samkör:		Drifttid helfart: Timer		Drifttid delfart:		
Tidigare OVK besikt Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum: 2018-08-16	Övrigdok: D&S instruktioner		
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			