



SMP Svensk Maskinprovning AB  
Box 56  
230 53 ALNARP  
Tel: 010-516 64 00  
besiktning@smp.ri.se

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

PART OF RI.SE

www.smp.nu

Protokoll nr  
334320-37B5

SMP Nr  
101718-11

1049319 PAN 0 2019-08-26 1049319

Besiktningdatum 2020-01-08	
Nästa ordinarie besiktning 2020-11	

**Objekt**

Objektslag <b>Påmaskin</b>	Er beteckning
Modell <b>Zeppelin/Sennebogen ZR28T</b>	
Tillv. nr <b>5286124</b>	
Tillv. år <b>1990</b>	Mätarställning (h) <b>13 837</b>

**Tillsatsutrustning**

A	
B	
C	

Blankett -2019.1.8 (316)Fa 2019-08-22

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	<b>MASKINHANDLINGAR</b>	✓	<b>KOMMUNIKATION</b>	0.2	Instruktionsbok, ej på svenska	2
0.1	Identitet	7.1	Belysning	6.4	Säkerhetsbrytare för manöverreglage, vid insteg, ur funktion	2
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering	6.4	Manöverpanel vänster sida, fastsättning bristfällig	2
0.3	Övrigt	7.3	Signal	8.8	Tiltcylinder mast (fråmåt/bakåt), ofrivillig långsam rörelse	2
✓	<b>STOMME</b>	7.4	Sikt	8.9	Lyftvinsch, vajerskadad	2
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning	8.9	Lyftvinsch, toppkörningsbrytare, ur funktion	2
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled	8.9	Vridmotor mast, skruvförband, flera skruvar lösa	2
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt	8.9	Hammare, infästning, övre sprint, låsning saknas	2
✓	<b>HJUL-/BANDSYSTEM</b>	✓	<b>AGGREGAT</b>	8.9	Linhjulslagring hammarvajrar, flera skadade	2
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
✓	<b>DRIVSYSTEM</b>	8.4	Tiltlänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
✓	<b>BROMSAR</b>	8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms		<b>TILLSATSAGGREGAT</b>			
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Tiltrotator			
✓	<b>STYRNING</b>	9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	✓	<b>STABILITET</b>			
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
✓	<b>KAROSSERI</b>					
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

<b>Besiktningresultat</b>	Maxlast (kg)	Antal personer
<b>Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats</b>	2 000	
<b>Besiktningresultat - Tillsatsaggregat</b>		
A		
B		
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida