

- | | |
|--|---|
| (2) Reg.nummer: MSL787 S | (5) Fordon: FORD FME6, N1 |
| (4) Vägmätarställning: 134469 | (1) Fordonsid.nr: WF0FXXBDFFCG35171 |
| Tidigare kontrollbesiktningar:
2025-01-20: 130276
2023-10-23: 126032
2023-07-11: 125688 | (3) Dag/Plats: 2026-02-27 Karlstad-Herrhagen |
| | (10.1) Tid: kl 08:24 |
| | (10.2) Protokoll nr: 0610-B-MSL787-260227-0824 |
| | Föregående besiktning: 0610 2025-01-24 |

(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Hjullager, (EG: 5.1.3), bak höger, missljud. (2)
2. Påbyggnadsram, (EG: 6.2.1), bak, båda sidor, skadad. (2)
3. Positionsslykta, (EG: 4.2.1,4.2.2,4.2.3), fram, båda sidor, ur funktion. (2x)

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod besiktning, rapportering i efterhand - besiktad utan kontakt med trafikregistret.
2. Bakaxelbalk, rostangrepp/rostskadad
3. Framvagnsram, rostangrepp/rostskadad
4. Krängningshämmare, fram, båda sidor, fastsättning glapp

(7) **Besiktningresultat**

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2026-03-27 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2026-04-27, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

- (9) Fordonet har besiktats av: HEMAL
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.
Resultatet vid denna besiktning kan på begäran omprövas.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen.
För mer information se www.bilprovningen.se/protokoll
Du kan även se ditt protokoll digitalt på mina sidor.
Du loggar in eller registrerar dig på www.bilprovningen.se/minasidor

(2) **Reg.nummer: MSL787 S**

(4) **Vägmätarställning: 134469**

Tidigare kontrollbesiktningar:

2025-01-20: 130276

2023-10-23: 126032

2023-07-11: 125688

(5) **Fordon: FORD FME6, N1**

(1) **Fordonsid.nr: WF0FXXBDFFCG35171**

(3) **Dag/Plats: 2026-02-27 Karlstad-Herrhagen**

(10.1) **Tid: kl 08:24**

(10.2) **Protokoll nr: 0610-B-MSL787-260227-0824**

Föregående besiktning: 0610 2025-01-24

(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

K-värde: 0,0 (1,5)

Bromsvärden

Vänster fram: 3,8

Höger fram: 3,6

Vänster bak: 2,2

Höger bak: 2,1

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

(7) Besiktningens resultat

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2026-03-27 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2026-04-27, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

(9) Fordonet har besiktats av: HEMAL

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Resultatet vid denna besiktning kan på begäran omprövas.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen.

För mer information se www.bilprovningen.se/protokoll

Du kan även se ditt protokoll digitalt på mina sidor.

Du loggar in eller registrerar dig på www.bilprovningen.se/minasidor