

Stämpelfält 2

ja/nej Har utförts:	ja/nej Byte av:
☒ / ☐ Oljebyttesservice	☐ / ☒ Bränslefilter
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Luftfilterinsats
☐ / ☒ med motoroljebyte	☒ / ☐ Friskluftsfilter
☐ / ☒ med utvidgad inspektionsomfattning	☐ / ☒ Kuggrem
☐ / ☒ LongLife-motorolja har använts	☐ / ☒ Kuggrem: spännrulle
☒ / ☐ Karosskontroll	☒ / ☐ <i>Brons vätska</i>
☐ / ☒ Reparationsrekommendation	☐ / ☐
☐ / ☒ Kundönskemål (notera detta även på uppdraget)	☐ / ☐
Service utförd den: <i>2011-10-16</i>	☐ / ☐
Mätarställning: <i>67803</i>	☐ / ☐
Räkningsnummer: <i>34434</i>	☐ / ☐
Servicen utförd av: <i>car</i>	LongLife Mobilitetsgaranti:
VW Göteborg/Aröd Volkswagen Transportbilar Service Aröds Industriväg 10 422 23 Hisingrs Backa 222 40209 - A02 Stämpel från din Volkswagenaterförsäljare för Transportbilar	VW Göteborg/Aröd Volkswagen Transportbilar Service Aröds Industriväg 10 422 23 Hisingrs Backa 222 40209 - A02 Stämpel från din Volkswagenaterförsäljare för Transportbilar

Din nästa Service	Vilken Service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?
☐ enligt serviceintervallindikeringen	
eller	
Datum:.....	Datum:.....
eller	eller
Mätarställning:.....	Mätarställning:.....

Dokumentation av karosskontroll (korrosion)

Bild 4 Funktionsskiss på kaross Amarak

Verkstaden markerar skadade delar på **bild 4** med följande symboler:

x repa

☐ bula/buckla☐ lackskada

Δ stenskott.

[illegible]