



[REDACTED]

KUND-ID: PRE1037

FE 530

[REDACTED]

105 69 STOCKHOLM

Referens:

Chassinr: WDB96404110370410

Andreas Eriksson

Kundtel : [REDACTED]

Reg-nr

Märke-Modell

År Mätst

JKR49Z

MT AROCS

19 311617

Arbetsorder: 350040 Skapad: 25-11-03 Bokad till: 25-11-07

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
--------	-------------	-------	-------	--------

JOBB 2

Kundanmärkning

BES.DAT. 251031 MÄTARST. 311583

FÖREL.DAT. 251031 FÖRF.DAT. 251201

2 FÄRDBROMS BROMSKRAFTFÖRDELNING (1.2.1) ANDRA AXELN PÅ FORDONET
BROMSVERKAN OJÄMN

Åtgärd

DEMONT HJULEN BÅDA SIDOR, KONTROLLERADE BROMSARNA, KLOCKA H-SIDA VAR
TRASIG, MONT NY KLOCKA.

Övrigt

SKADEKOD: 043234027

DEMONTERING/MONTERING AV ALLA
TVILLING

KOMBIBROMSCYLINDER(1) FÖR 2:A

BAKAXEL

A0244203718

KOMBIBROMSCYLINDER

1.0

SUMMA JOBB 2 EXKL MOMS 0.00

SUMMA JOBB 2 INKL MOMS 0.00

JOBB 3

Kundanmärkning

2 FÄRDBROMS BROMSKRAFTFÖRDELNING (1.2.1) TREDJE AXELN PÅ FORDONET
BROMSVERKAN OJÄMN

Åtgärd

DEMONT HJUL BÅDA SIDOR, KONTROLLERADE BROMSARNA, DÅ VAR KLOCKAN TRASIG
V-SIDA, DEMONT GAMLA KLOCKAN SEDAN MONT NY KLOCKA.

Övrigt

SKADEKOD: 043234477



KUND-ID: PRE1037

FE 530

105 69 STOCKHOLM

Referens:

Chassinr: WDB96404110370410

Andreas Lindström

Kundtel: 0700070400

Reg-nr

Märke-Modell

År Mätst

JKR49Z

MT AROCS

19 311617

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
	DEMONTERING/MONTERING AV TVILL INGHJUL			
	DEMONTERING/MONTERING/ VID BEH OV BYTE			
A0244203618	KOMBIBROMSCYLINDER	1.0		
	SUMMA JOBB 3 EXKL MOMS 0.00			
	SUMMA JOBB 3 INKL MOMS 0.00			
JOBB 4				
Kundanmärkning				
2 HALVLJUS (4.1.1) BÅDA SIDOR INSTÄLLNING FELAKTIG/BLÄNDANDE				
Åtgärd				
JUSTERADE HALVLJUS.				
MEK.ARB. ÖVRIGT				
SUMMA JOBB 4 EXKL MOMS 0.00				
SUMMA JOBB 4 INKL MOMS 0.00				
JOBB 5				
Kundanmärkning				
2 LÄNKARMSLAGRING (5.3.3) ANDRA AXELN PÅ FORDONET HÖGER FRÄMRE SKADAD				
Åtgärd				
BYTE LÄNKARMSLAGRING AXEL 2 BÅDA SIDOR.				
4ST NYA BUSSNINGAR MOT AXEL.				
Övrigt				
SKADEKOD: 032230D17				
KRÄNGNINGSHÄMMARE FÖR DUBBELAX				
ELAGGREG				
LAGERHYLSOR PÅ KRÄNGNINGSHÄMMA				
REN BYTE				
A9423260350	STYRBUSSNING	2.0		
A3753260050	HYLSA UTAN AVFASNING	2.0		



[REDACTED]

KUND-ID: PRE1037

FE 530

[REDACTED]

105 69 STOCKHOLM

Referens:

Chassinr: WDB96404110370410

Kundtel : [REDACTED]

Reg-nr
JKR49Z

Märke-Modell
MT AROCS

År Mätst
19 311617

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
N000000005575	SEXKANTSKRUV	8.0		
	SUMMA JOBB 5 EXKL MOMS 0.00			
	SUMMA JOBB 5 INKL MOMS 0.00			

JOBB 6

Kundanmärkning

2 LÄNKARMSLAGRING (5.3.3) FJÄRDE AXELN PÅ FORDONET BÅDA SIDOR FRÄMRE
GLAPP

Åtgärd

LYFT AV BIL, D+M LÄNKARM, BYTE AV FRÄMRE LÄNKARMSLAGRING, OCH BAKRE.

Övrigt

SKADEKOD: 03220FD17

BYTE AV PUSHER- ELLER LÖPAXELN
S KRÄNGN
LAGERHYLSOR PÅ KRÄNGNINGSHÄMMA
REN BYTE

A9413230050	HYLSA	2.0
A9413230150	DUBBELHYLSKONTAKT	2.0
N000000005730	SEXKANTSKRUV	8.0
A941323005064	HYLSA	1.0
	SUMMA JOBB 6 EXKL MOMS 0.00	
	SUMMA JOBB 6 INKL MOMS 0.00	

JOBB 7

Kundanmärkning

2X STÄNKSKYDD (6.2.10) FÖRSTA AXELN PÅ FORDONET VÄNSTER SAKNAS

Åtgärd

DEMONT GAMLA STÄNKSKYDDET, SEDAN MONT NYTT STÄNKSKYDD.

	MEK.ARB. ÖVRIGT	
A9608814205	STÄNKSKYDD	1.0
A0009903829	LINSSAENKSKRUV 6-T.	4.0



Referens:

Chassinr: WDB96404110370410

Kundtel :

Reg-nr
JKR49Z

Märke-Modell
MT AROCS

År Mätst
19 311617

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
	SUMMA JOBB 7 EXKL MOMS 0.00			
	SUMMA JOBB 7 INKL MOMS 0.00			

JOBB 8

Kundanmärkning

2X VINDRUTA (3.2) SKADAD-SPRICKA

Länsförsäkringar Västernorrland

SKADENR:

SJ.RISK:

Glas

Ankomst : 2025-11-06

Rep.start: 2025-11-06

Färdig : 2025-11-06

GLASARBETE

A9616711010

VINDRUTA

1.0

A9608200726

ST.ENH. REGN-/LJUSSE

1.0

58F

LIM

2.0

SUMMA JOBB 8 EXKL MOMS 0.00

SUMMA JOBB 8 INKL MOMS 0.00

JOBB 9

Kundanmärkning

SLÄCKA 2:OR.

BROMSPROV

ADMINISTRATIONS AVG. TUNGA

SUMMA JOBB 9 EXKL MOMS 0.00

SUMMA JOBB 9 INKL MOMS 0.00

INGENTING FINNS ATT FAKTURERA OVANSTÅENDE BETALARE