# FAKTURA

Malte Månson

| Fakturanummer | Kundnummer | Datum |
|---|---|---|
| 1024012 | [redacted] | 2026-06-26 |

**Vår referens**
[redacted]

[redacted]
418 33 GÖTEBORG

| Artnr | Benämning | Antal | á-pris | Rabatt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| JOBB1 | Kundanmärkning<br>OBS KUND KOMMER MED EGNA DELAR TILL BPV OCH SENSOR TILL STYRANDE<br>BAKAXEL HAFT DIALOG MED KUND 17/3 //ROBBAN<br>Rep av styrande bakaxel, byte sensor och kontroll<br>Åtgärd<br>*Byte utav trycksensor för bakaxelstyrningen efter tidigare diagnos<br>*Försök till att lufta och kalibrera bakaxelstyrningen gick ej<br>*Kontroll av komponenter med Davie<br>*Ackumulatortryck håller inte tryck var 7 bar (referens 20bar)<br>*Demontering av komplett hydraulenhet pga fastrostad tryckackumulator.<br>*Luftning och påfyllning av styr hydraulsystem<br>*Krånglar med kalibrering, byte av smörjnipplar och smörjning av styrande bakaxlar<br>*Kalibrering av styrande bakaxel fungerade efter smörjning av spindlar.<br>*Provkörning och funktionskontroll ok | | | | |
| | ARBETSKOSTNAD | | 13 874,00 | | |
| | RABATT ARBETE | | -4 578,42 | | |
| | SUMMA ARBETE | | | | 9 295,58 |
| 2403705 | PRESSURE SENSOR | 1 | 7 648,00 | | 7 648,00 |
| 1398064 | RESERVOIR | 1 | 5 491,00 | | 5 491,00 |
| 9773000019 | ATF DEXRON IID/IIIG | 20 | 130,00 | 25% | 1 950,00 |
| | SUMMA MATERIEL 15739.00 | | | | |
| | RABATT MATERIEL 650.00- | | | | |

# FAKTURA

| Fakturanummer | Kundnummer | Datum |
|---|---|---|
| 1024012 | 5595576215 | 2026-06-26 |

**Vår referens**
Robert Jernberg Tel:

[redacted]
HOSTVADERSGATAN 3, 1 TR MURAT
[redacted]
418 33 GÖTEBORG

| Artnr | Benämning | Antal | á-pris | Rabatt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | FÖRBRUKN.MAT | | | | 650,69 |
| | SUMMA JOBB 1 EXKL MOMS 25035.27 | | | | |
| | SUMMA JOBB 1 INKL MOMS 31294.09 | | | | |
| JOBB2 | Kundanmärkning | | | | |
| | BYTE AV BPV KUNDENS EGET MTRL | | | | |
| | Åtgärd | | | | |
| | *Tömning av kylvätska | | | | |
| | *De/mo av BPV ventil | | | | |
| | *Byte av elmotorn på bpv då den nya kompleta BPVn kunden hade med sig | | | | |
| | va fel men motortn va rätt | | | | |
| | *Kontroll av funktion ok | | | | |
| | ARBETSKOSTNAD | | 9 910,00 | | |
| | RABATT ARBETE | | -3 270,30 | | |
| | SUMMA ARBETE | | | | 6 639,70 |
| | FÖRBRUKN.MAT | | | | 464,78 |
| | SUMMA JOBB 2 EXKL MOMS 7104.48 | | | | |
| | SUMMA JOBB 2 INKL MOMS 8880.60 | | | | |
| JOBB3 | Kundanmärkning | | | | |
| | Byte bromsar framaxel kundens eget mtrl | | | | |
| | Åtgärd | | | | |
| | *Byte av bromsbelägg båda sidor | | | | |
| | *Vid kontroll konstaterades att bromsok vänster fram satt fast | | | | |
| | *Renovering och byte av glidbultar vänster bromsok fram, Fastrostat | | | | |
| | tog därför mycket tid att få loss värmde för att få loss | | | | |
| | *Uppsmörjning av rörliga delar samt rengöring från rost | | | | |

# FAKTURA

| Fakturanummer | Kundnummer | Datum |
|---|---|---|
| 1024012 | 5595576215 | 2026-06-26 |

**Vår referens**
Robert Jernberg Tel:

[redacted]
SEVEN TRANSPORT AB
[redacted] 59/MURAT
SEVEN
[redacted] GÖTEBORG

| Artnr | Benämning | Antal | á-pris | Rabatt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Montering nya bromsbelägg<br>*Funktionskontroll ok | | | | |
| | ARBETSKOSTNAD | | 13 874,00 | | |
| | RABATT ARBETE | | -6 937,00 | | |
| | SUMMA ARBETE | | | | 6 937,00 |
| 7620741750 | GLIDBULTSATS | 1 | 1 590,00 | | 1 590,00 |
| | SUMMA MATERIEL 1590.00 | | | | |
| | FÖRBRUKN.MAT | | | | 485,59 |
| | SUMMA JOBB 3 EXKL MOMS 9012.59 | | | | |
| | SUMMA JOBB 3 INKL MOMS 11265.74 | | | | |
| JOBB4 | Kundanmärkning<br>Byte bromsar/skivor löpaxel kundens eget mtrl<br>Åtgärd<br>*Upppalning utav löpaxel<br>*De/mo hjul<br>*Kontroll av bromsar på löpaxel ej ok skivor och belägg dåliga samt glidbultarna på båda oken satt fast<br>*Demontering av bromsbelägg occh bromsok<br>*Demontering nav<br>*Demontering bromskivor från nav, tog lång tid pga kraftig korrosion.<br>rengöring från rost värme och olja applicerades för att kunna lossa bultar som håller infästningarna för att rädda nav.<br>*Montering av nya skivor på nav<br>*Renovering av båda bromsok då dem var kraftigt rostiga och glidbultar satt fast, renovering omfattar byte av glidbultar i ok. | | | | |

MALTE MÅNSON SERVICE AB
AVESTAGATAN 61 A
163 53 SPÅNGA

Telefon 010 - 169 93 15
E-post ekonomi@maltemanson.com

Organisationsnr 556775-3735
Momsreg.nr. SE556775373501

Bankgiro 369-4866
BIC NDEASESS
IBAN SE94 3000 0000 0327 3234 9461

Godkänd för F-skatt

# FAKTURA

| Fakturanummer | Kundnummer | Datum |
|---|---|---|
| 1024012 | 5595576215 | 2026-06-26 |

**Vår referens**
Robert Jernberg Tel:

[redacted]
418 33 GÖTEBORG

| Artnr | Benämning | Antal | á-pris | Rabatt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Montering nav<br>*Montering i omvänd ordning med nya belägg och slitagegivare<br>*Funktionskontroll ok<br>Övrigt<br>Det var mycket rost vilket ledde till att allt satt fast och krävde mycket rengöring av komponenter | | | | |
| | ARBETSKOSTNAD | | 15 856,00 | | |
| | RABATT ARBETE | | -5 232,48 | | |
| | SUMMA ARBETE | | | | 10 623,52 |
| 7620741750 | GLIDBULTSATS | 2 | 1 590,00 | | 3 180,00 |
| | SUMMA MATERIEL 3180.00 | | | | |
| | FÖRBRUKN.MAT | | | | 743,65 |
| | SUMMA JOBB 4 EXKL MOMS 14547.17 | | | | |
| | SUMMA JOBB 4 INKL MOMS 18183.96 | | | | |
| JOBB5 | Kundanmärkning<br>Bromsbyte drivaxel<br>Åtgärd<br>*Byte av bromsbelägg<br>*Renovering av höger bromsok | | | | |
| | ARBETSKOSTNAD | | 4 955,00 | | |
| | RABATT ARBETE | | -1 238,75 | | |
| | SUMMA ARBETE | | | | 3 716,25 |
| 7620741750 | GLIDBULTSATS | 1 | 1 590,00 | | 1 590,00 |
| | SUMMA MATERIEL 1590.00 | | | | |
| | FÖRBRUKN.MAT | | | | 260,14 |

# FAKTURA

Malte Månson

| Fakturanummer | Kundnummer | Datum |
|---|---|---|
| 1024012 | 5595576215 | 2026-06-26 |

**Vår referens**
Robert Jernberg Tel:

[redacted]
418 33 GÖTEBORG

**Meddelande**
Ert ordn[redacted]

| | | Förfallodatum |
|---|---|---|
| | | 2026-07-26 |

| Artnr | Benämning | Antal | á-pris | Rabatt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUMMA JOBB 5 EXKL MOMS 5566.39 | | | | |
| | SUMMA JOBB 5 INKL MOMS 6957.99 | | | | |
| JOBB6 | Kundanmärkning<br>Stänkskärm vänster bak saknas | | | | |
| | ARBETSKOSTNAD | | 1 982,00 | | |
| | SUMMA ARBETE | | | | 1 982,00 |
| 9090181500 | SKÄRM VIT LINJE | 1 | 860,00 | | 860,00 |
| 9080165301 | STÄNKSKYDD | 1 | 154,00 | | 154,00 |
| 8000005170 | SKÄRMSTAG | 1 | 282,00 | | 282,00 |
| 1240709868 | RÖRKLAMMER 45MM | 4 | 32,00 | | 128,00 |
| | SUMMA MATERIEL 1424.00 | | | | |
| | FÖRBRUKN.MAT | | | | 138,74 |
| | SUMMA JOBB 6 EXKL MOMS 3544.74 | | | | |
| | SUMMA JOBB 6 INKL MOMS 4430.93 | | | | |

| Momssats | Netto | Moms |
|---|---|---|
| 25% | 64 810,64 | 16 202,66 |

Vårt ordernr: [redacted] Orderdatum: 2026-03-17
Chassinr: ASH45[redacted] Reg nr: [redacted]
Typ och märke: DAFAN XF 510Z Mätarst: 864217
Kundnr: 5595576215

ANMÄRKNING MOT DENNA FAKTURA SKA GÖRAS INOM 8 DAGAR
TILL EKONOMI@MALTEMANSON.COM
VID FÖRSENAD BETALNING UTGÅR DRÖJSMÅLSRÄNTA MED 8 %
PLUS GÄLLANDE REFERENSRÄNTA

| Valuta | Anges vid betalning (OCR) | Summa exkl moms | 25% Moms | Öresavr. | **ATT BETALA** |
|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 10240121516 | 64 810,64 | 16 202,66 | -0,30 | **81 013,00** |

MALTE MÅNSON SERVICE AB
AVESTAGATAN 61 A
163 53 SPÅNGA

Telefon 010 - 169 93 15
E-post ekonomi@maltemanson.com

Organisationsnr 556775-3735
Momsreg.nr. SE556775373501

Bankgiro 369-4866
BIC NDEASESS
IBAN SE94 3000 0000 0327 3234 9461

Godkänd för F-skatt