



SMP Svensk Maskinprovning AB
 Box 56
 230 53 ALNARP
 Tel: 010-516 64 00
 Fax: 040-46 01 13

BESIKTNINGSINTYGG
 Återkom.besiktning AFS 2003:6



Protokoll nr 236205-2268	SMP Nr 85073-2
-----------------------------	-------------------

besiktning@smp.sp.se www.smp.nu

1011406 TOM 0 2015-02-25 1011406

Besiktningdatum 2015-02-26	
Nästa ordinarie besiktning 2016-02	

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin	Er beteckning 617221-551937-3973	Timräknare bytt.
Modell Volvo EW160B	Plats GR547 Klaravik	
Tillv. nr 8732565	Effekt (kW) 113	
Tillv. år 2006	Mätarställning (h) 1 709	
	Bes.ing. Tommy Axelsson	
	Telefonnummer 010-516 64 42	

Tillsatsutrustning

A	Rototilt: Indexator RT60B nr.5845 m grip
B	
C	

Blankett - 8.1.4 (252)SI 2014-12-01

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
MASKINHANDLINGAR		KOMMUNIKATION		2.2	Spindellagring hö glapp	-
0.1	Identitet	7.1	Belysning			
0.2	Instruktionsbok	7.2	Markering			
0.3	Övrigt	7.3	Signal			
STOMME		7.4	Sikt			
1.1	Svängkrans/-pelare	7.5	Skyltar/Märkning			
1.2	Chassi/Underram	7.6	Tillträdesled			
1.3	Övrigt	7.7	Övrigt			
HJUL-/BANDSYSTEM		AGGREGAT				
2.1	Hjul/Larv	8.1	Krok/Ögla			
2.2	Axel	8.2	Skopa			
2.3	Övrigt	8.3	Redskapsfäste			
DRIVSYSTEM		8.4	Tiltänkar			
3.1	Mek.kraftöverföring	8.5	Sticka/Vipparm			
3.2	Servosystem	8.6	Bom			
3.3	Övrigt	8.7	Manövrerbarhet			
BROMSAR		8.8	Arbetshydraulik			
4.1	Färdbroms	8.9	Övrigt			
4.2	Parkeringsbroms	TILLSATSAGGREGAT				
4.3	Grävbroms	9.1	Stolpresare			
4.4	Svängbroms	9.2	Kranarm			
4.5	Övrigt	9.3	Lyftgafflar			
STYRNING		9.4	Övrigt			
5.1	Styrssystem	STABILITET				
5.2	Styrcylinder	10.1	Stödanordning			
5.3	Styrled	10.2	Övrigt			
5.4	Övrigt					
KAROSSERI						
6.1	Fönster					
6.2	Dörr					
6.3	Förarstol					
6.4	Manöverorgan					
6.5	Värme/Ventilation					
6.6	Buller					
6.7	Hytt					

Besiktningens resultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister		5 000	
Besiktningens resultat - Tillsatsaggregat			
A	Utan brister		
B			
C			

För ytterligare upplysningar se omstående sida



SMP Svensk Maskinprovning AB
 Box 56
 230 53 ALNARP
 Tel: 010-516 64 00
 Fax: 040-46 01 13

BRANDSKYDDSKONTROLL
 BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:15

BRA

Protokoll nr 236205-406C	SMP Nr 85073-2
-----------------------------	-------------------

besiktning@smp.sp.se www.smp.nu

1011406 TOM 0 2015-02-25 1011406

Besiktningdatum 2015-02-26	
Nästa ordinarie besiktning 2016-02	

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin	Er beteckning 617221-551937-3973	
Modell Volvo EW160B	Plats GR547 Klaravik V	
Tillv. nr 8732565	Effekt (kW) 113	Bes.ing. Tommy Axelsson
Tillv. år 2006	Mätarställning (h) 1 709	Telefonnummer 010-516 64 42

Änare

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
	ANVISNINGSSKYLTAR		EL ÖVRIGT
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteritrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation
	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd		BRANDSLÄCKARE
2.2	Skötselansvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulverläckare	9.2	Fast släckningssystem
	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskytt		VARMEANORDNING
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
	POLSKYDD		MASKIN/MILJO
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor
	LEDNINGAR/KABLAGE	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning		REKOMMENDATIONER
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

Blankett -8.1.4 (252)SI 2014-12-01

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 43A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)
 - = Kommentar
 2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida