

FAKTURA KOPIA **Nr 163041733**
Datum 2021-10-29 Sida 1

Avdelning 562 Verkstad VW trp,
Norrköping

Ägare
PHILIPSSONS ENTREPRENAD I LOTORP
AB
Typografvägen 8
61276 LOTORP

Kund 1780

Möller Bil Sverige AB/ePP

Box 248
751 05 UPPSALA

Servicedatum 2021-08-27
AO nummer 474437
Er referens 16825530 HDG300

Vår referens Maria Andersson
Märke/modell VW TRP TRANSPORTER TRP
SKÅP 180HK TDI DSG/4M 340
Kast LR132 TDIAL7

1:a reg.datum 2016-04-07
Reg.nr HDG300
Chassinr WV1ZZZ7HZGH012530
Mätarställning 116892

Förfallodatum 2021-11-29
Anmärkningstid 8 dagar
Dröjsmålsränta Ref ränta + 8%

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris Rab%	Totalt
-----	-------------	-----------	-------------	--------

EU5	KONTROLL/FELSÖKNING	3	750,00	3 750,00
-----	---------------------	---	--------	----------

Anm.id: 139166715

Hur lyder kundanmärkningen? hög oljeförbrukning enligt kund. Har fått fylla på ett flertal gånger under senaste tiden, svårt att säga hur mycket

FELSÖKNING:

Oljeförbrukningstest påbörjat , Kunden får åka mellan 100-200mil för kontroll,
Vid återkontroll Oljeförbrukning.
Resultat av förbrukning 1,03 Liter olja / 100mil.

DIAGNOS:

Bevisad hög oljeförbrukning, Motor behöver ersättas.

ÅTGÄRD:

Ersatt motorn enligt TPI för oljeförbrukning.

KONTROLL, AVLÄSNING FELMINNE; PRIS 750 KR UTAN NÅGON ÅTGÄRD ELLER DJUPARE
KONTROLL. FÖR UTFÖRLIG KONTROLL VID FELMINNE OCH ANDRA BRISTER; PRIS UPP TILL
3000 KR. SEDAN GÖR VI EN AVSTÄMNING MED DIG SOM KUND FÖR VIDARE ARBETE.
Förplanera 7 liter olja

G S55545M4	MOTOLJA	1,00	1 150,44	25,0%	862,83
G S55545M2	MOTOLJA	2,00	250,14	25,0%	375,21
					4 988,04

Kund anm; Fjärr till värmare fungerar ej. Om byte batteri ok. Om vi behöver
byta fjärr - tar Maria kontakt med kund och säljare
Behövdes enbart bytas batteri i värmare.

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej. Köparen är skyldig att
utge ersättning till sälj företaget för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden med ett
högsta belopp som är fastställt i förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Avdelning 562 Verksad VW trp,
Norrköping

FAKTURA

Datum 2021-10-29

KOPIA

Nr 163041733

Sida 2

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris	Rab%	Totalt
1K0915089	BATTERI	1,00	101,31	25,0%	75,98
					75,98
01500050	GF/GUIDAD FUNKTION .		914,34		914,34
27068950	BATTERI LADDAD		45,72		45,72
10025599	DELMOTOR, UTBYTT	8	914,82		8 914,82
10012999	MOTOR, RENGJORD		228,59		228,58
44881550	TOE-IN FRAMHJUL INSTÄLLD		137,15		137,15
44950300	BIL FRAM OCH BAK UPPMÄTT		411,45		411,46
03L100105AX	DELMOTOR	0,30	32 505,95	10,0%	8 776,61
OBS!! Cylinderhuvudtätning SKA ingå i delmotor enl ETKA.					
7E0254800JX	FILTER	0,30	16 417,04	5,0%	4 678,86
7E0254200EX	KATALYSATO	0,30	16 038,22	5,0%	4 570,90
1K0998262AE	LAMBDA SOND	0,30	3 242,20	20,0%	778,13
06B105313D	NÅLLAGER	0,30	176,84	20,0%	42,44
03L253039F	TÄTNING	0,30	271,20	20,0%	65,09
1K0253115T	TÄTNING	0,30	56,76	20,0%	13,62
1K0253725	HÅLLARE	0,60	386,18	15,0%	196,95
7H0253115D	TÄTNING	0,30	131,74	20,0%	31,62
1K0253141AA	KLAMMER	0,30	321,70	15,0%	82,03
03L145757F	TÄTNING	0,60	57,49	20,0%	27,59
N 0138495	TÄTRING	0,60	24,70	25,0%	11,11
07Z145117A	TÄTRING	0,30	38,71	20,0%	9,29
03L129717E	TÄTNING	0,30	170,36	20,0%	40,89
03L131547N	TÄTNING	0,90	72,88	20,0%	52,47
03L103483C	TÄTNING	0,30	346,31	20,0%	83,11
04L103070B	TÄTRING	1,20	150,18	15,0%	153,18
03L198119F	REP.SATS	0,30	3 954,70	30,0%	830,49
03L903137AC	SPÅRKILREM	0,30	363,36	30,0%	76,30
038903315AP	SPÄNNARE	0,30	783,99	20,0%	188,16
03L145276C	OML.RULLE	0,30	1 051,12	25,0%	236,50
N 10651701	SKRUV	0,30	26,97	25,0%	6,07
N 10640801	SKRUV	0,30	25,54	25,0%	5,74
D 176501A1	TÄTNINGSM	0,30	264,01	20,0%	63,36
G S55545M4	MOTOLJA	0,30	1 150,44	25,0%	258,85
G S55545M2	MOTOLJA	0,90	250,14	25,0%	168,85
G 12E050A2	KYLARVÄTSK	0,60	70,20	25,0%	31,59
N 10655802	SKRUV	0,30	35,48	25,0%	7,98
N 10666601	SKRUV	0,30	63,87	25,0%	14,37
N 10680203	SKRUV	0,30	35,48	25,0%	7,98

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej. Köparen är skyldig att utge ersättning till sälj företaget för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden med ett högsta belopp som är fastställt i förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Sida 3

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej. Köparen är skyldig att utge ersättning till sälj företaget för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden med ett högsta belopp som är fastställt i förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.