

Faktura

Sida 1 (2)

Leverantör

Tonys Lastvagnsservice AB
Lörbyvägen 423
29494 Sölvesborg
Sverige
e-Fakturaavsändare
Sverige

Organisationsnr 5568757768

Fakturanummer
8695
Kundnummer
5560643164

Fakturadatum
2026-05-06
Förfallodatum
2026-06-05

Leveransadress

Sverige

Fakturamottagare

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Sverige

e-Faktura mottagare

Sverige

Organisationsnr

[Redacted]
[Redacted]

Leverantörens identifierare

Sverige Organisationsnr 5568757768
Sverige Momsnr. SE556875776801

Köparens identifierare

Sverige Organisationsnr

[Redacted]
[Redacted]

Köparens kontakt

[Redacted]
[Redacted]

Köparens referens1
TEW 556

Leveransdatum
2026-05-06

Kunds ordernr

Petra Johnsson

Leverantörs artikelnr	Beskrivning	Kvantitet	Pris	Radbelopp
91029	Elite HD6 10/40 260429 Rep lyse Rep spolarvätskepump Rep bromsklocka Hö axel 2 Smörjt/justerat broms Arb efter besiktning Byte styrstag Elite HD6 10/40	8 Lit	64,00	512,00 SEK
	Kunds ordernr Petra Johnsson			
	Artikels namn: Elite HD6 10/40			
91004	Elite hypoid synt 75w/140 Elite hypoid synt 75w/140	3 Lit	100,00	300,00 SEK
	Kunds ordernr Petra Johnsson			
	Artikels namn: Elite hypoid synt 75w/140			
91020	Spolarvätska konc. Spolarvätska konc.	2 Lit	42,00	84,00 SEK
	Kunds ordernr Petra Johnsson			
	Artikels namn: Spolarvätska konc.			
91013	Elite Extreme EP 2 Elite Extreme EP 2	1 st	67,00	67,00 SEK
	Kunds ordernr Petra Johnsson			
	Artikels namn: Elite Extreme EP 2			
3505	Glödlampa 24 V 5 W Glödlampa 24 V 5 W	1 st	10,00	8,00 SEK
	Kunds ordernr Petra Johnsson			
	Artikels namn: Glödlampa 24 V 5 W			
	Rabatt		Belopp 2,00 SEK	
120034	Spolarpump Sc Spolarpump Sc	1 st	1660,00	1494,00 SEK

Tonys Lastvagnsservice ...

Namn: Tony Tagesson

Leverantörens kontakt- Tony Tagesson
ID:

Lörbyvägen 423
29494 Sölvesborg
Sverige

Telefon:
Mobil:
Fax:
E-post: helene.lvservice@gmail.com

Styrelsens säte: Sölvesborg
Godkänd för F-skatt

e-Fakturaavsändare
Sverige

Organisationsnr 5568757768

#P11111A|Kaminvägen 117677|Sverige|CO2|SE|||

Leverantör
Tonys Lastvagnsservice AB
Lörbyvägen 423
29494 Sölvesborg
Sverige
e-Fakturaavsändare
Sverige
Organisationsnr
5568757768

Fakturanummer	Fakturadatum
8695	2026-05-06
Kundnummer	Förfallodatum
5560643164	2026-06-05

Leverantörs artikelnr	Beskrivning	Kvantitet	Pris	Radbelopp
Kunds ordernr Petra Johnsson				
Artikels namn:	Spolarpump Sc			
Rabatt				Belopp 166,00 SEK
Styrtstag		1 st	2992,00	2692,80 SEK
Styrtstag				
Kunds ordernr Petra Johnsson				
Artikels namn:	Styrtstag			
Rabatt				Belopp 299,20 SEK
Förbrukning		1 st	80,00	80,00 SEK
Förbrukning				
Kunds ordernr Petra Johnsson				
Artikels namn:	Förbrukning			
Arb tim		11 Tim	710,00	7810,00 SEK
Arb tim				
Kunds ordernr Petra Johnsson				
Artikels namn:	Arb tim			

Vi vill gärna skicka våra fakturor till er via e-post. Meddela er e-post och kundnummer till leverantor@tonyslastvagn.se
Varorna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

Totalt radbelopp:	13047,80 SEK
Summa exkl. moms:	13047,80 SEK
Moms 25% (Momspliktigt belopp 13047,80):	3261,95 SEK
Summa inkl. moms:	16309,75 SEK
Öresavrundning:	0,25 SEK
Att betala:	16310,00 SEK

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Betalningsreferens (OCR) 8695				
Typ	Bank	SWIFT/BIC	Clearingnr.	Konto
IBAN		SWEDSESS		SE8880000832120044728152
Bankgiro		BGABSESS		6131122

Tonys Lastvagnsservice ...		Namn: Tony Tagesson	Leverantörens kontakt- Tony Tagesson	
Lörbyvägen 423		Telefon:	ID:	
29494 Sölvesborg		Mobil:	Styrelsens säte:	Sölvesborg
Sverige		Fax:	Godkänd för F-skatt	
		E-post: helene.lvservice@gmail.com		
e-Fakturaavsändare				
Sverige	Organisationsnr	5568757768		
Typ	Bank	SWIFT/BIC	Clearingnr.	Konto
IBAN		SWEDSESS		SE8880000832120044728152
Bankgiro		BGABSESS		6131122

(2) Regnr: [REDACTED]

(5) Fordon: SCANIA R114GB6X2*4NA380, N3

(3) Station: Sölvesborg

(3) Datum: 2026-05-04

(10) Tid: kl.13:31

(4) Vägmatarställning: 295090

(1) Fordonsidentifiersnr: YS2R6X20001283641

(10) Protokollsnummer: 0866-BE-[REDACTED]260504-1331

Besiktningsprotokoll EFTERKONTROLL

Godkända poster

Styrled 2.1.3, styrlänk bakre första axeln på fordonet, glapp.

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2027-04-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (MABE), (DAOLS)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

(2) Regnr: [REDACTED]

(5) Fordon: SCANIA R114GB6X2*4NA380, N3

(3) Station: Sölvesborg

(3) Datum: 2026-04-30

(10) Tid: kl.10:08

(4) Vägmatarställning: 295067

(1) Fordonsidentifiersnr: YS2R6X20001283641

(10) Protokollsnummer: 0866-B-[REDACTED]260430-1008

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

✓ Stomme

✓ Hjulsystem

✓ Drivsystem

✓ Bromssystem

! Styrsystem

✓ Karosseri

✓ Kommunikation

✓ Miljökontroll

✓ Övrigt

(6)(10) Brister på fordonet

1. Styrled 2.1.3 styrlänk bakre Axel 1 glapp

(6) Bed.

2

Bra att veta

1. Rambalk, båda sidor, rostangrepp/rostskadad
2. Avgaser dieseldriven svärting, visuell kontroll genomförd

Bromskontroll: Tryckluftsbroms

Bromsvärden, se särskilt protokoll.

Beräknad retardationsförmåga: > 60%

Tack för besöket och välkommen tillbaka. Vi utför alltid obokade efterkontroller i mån av tid upp till 3500kg på samma öppettider som stationen. Alternativt boka via [Besikta.se](https://besikta.se) eller telefon 0774-400 800.

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2026-06-01 inträder körförbud.

Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2026-06-30, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

Tack för besöket!

(9) Besiktad av: (JOSLAN), (DAOLS)



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

- BROMSKONTROLL -

Sida: 1/1

Fabrikat, Typ: Scania R114 / Lastbil

Regnr: [REDACTED]

Årsmodell:

2003

Datum:

2026-04-30

Station:

Sölvesborg

Totalvikt:

28,5 ton

Användare:

[REDACTED] Josefín Landgren

Garanterat tryck:

1: 0,7 MPa / 2: 0,7 MPa / 3: 0,7 MPa

AXEL NR.:	VÄNSTER:	HÖGER:	BERÄKNAT:
-----------	----------	--------	-----------

Axel 1:

Rullmotstånd:	1,0 kN	1,1 kN	
Starttryck (P0):	0,103 MPa	0,097 MPa	
Bromskraft:	9,7 kN	(20,6 kN)	57,9 kN
vid manövertryck: (Pc,2)		0,299 MPa	
Ojämnhet:		11 %	
Pulserande broms:	0,5 kN (5 %)	(7 %) 0,8 kN	

Axel 2:

Rullmotstånd:	1,1 kN	1,2 kN	
Starttryck (P0):	0,081 MPa	0,082 MPa	
Bromskraft:	10,5 kN	(21,4 kN)	49,1 kN
vid manövertryck: (Pc,2)		0,320 MPa	
Ojämnhet:		4 %	
Pulserande broms:	0,4 kN (4 %)	(5 %) 0,5 kN	
Bromskraft (P-broms):	(block) 12,5 kN	9,1 kN (stopp)	

Axel 3:

Rullmotstånd:	0,4 kN	0,5 kN	
Starttryck (P0):	0,050 MPa	0,053 MPa	
Bromskraft:	7,3 kN	(16,1 kN)	66,9 kN
vid manövertryck: (Pc,2)		0,198 MPa	
Ojämnhet:		17 %	
Pulserande broms:	1,5 kN (21 %)	(22 %) 1,9 kN	
Bromskraft (P-broms):	(block) 8,9 kN	8,5 kN (block)	

Total bromskraft:	173,9 kN
Beräknat retardation vid totalvikt:	6,1 m/s ²
Beräknad effektivitet vid totalvikt %:	62 %
P-broms effektivitet vid totalvikt %:	14 %

Anm. Kontrollbesiktning B

Z:0,40/A1:fl:1,41.pl:0,110.fr:1,59.pr:0,110/A2:fl:2,07.pl:0,086.fr:2,27.pr:0,086/A3:fl:0,92.pl:0,061.fr:1,32.pr:0,061.