

VIN: YV2A4CFF24A578726
Chassi-ID: A 578726
Modell: FH12
Reg.nr: UST311

Arbetsordernummer: 1
Tryckt: 2019-04-16 10:28



Ingen diagnosinformation
Det finns ingen diagnosinformation i Tech Tool för den valda produkten. Se IMPACT eller säljarens serviceinformation

Uppdatera | Resetta... | Fyller...

DTC-lista (80 Poster) Produktid: 2019-04-16 10:27:13 Motorlarm: 21680,9 Utlösningstid: 2019-04-16 10:28:27

Styrenhet	DTC	Status	Antal	Första förekomst	Senaste förekomst
BBM, Påbyggarmodul (MID 249)	PSID 204: Datalänk, MID136, FMI 6: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	22	2017-11-29 12:35:00	2019-04-05 16:39:00
BBM, Påbyggarmodul (MID 249)	PSID 205: Datalänk, MID130, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	2	2017-12-18 09:32:00	2017-12-18 09:34:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 200: Datalänk, MID128, FMI 6: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	4	2018-08-25 07:31:00	2018-08-25 07:31:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 201: Datalänk, MID144, FMI 6: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	2	2018-08-25 07:31:00	2018-08-25 07:31:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 205: Datalänk, MID130, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	4	2017-12-18 09:32:00	2018-08-25 07:31:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 208: Datalänk, MID150, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	1	2018-08-25 07:30:00	2018-08-25 07:30:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 28: Bromsbelägg utsläta, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Aktiv	1	2019-04-16 10:11:00	2019-04-16 10:11:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 30: Lågt matningstryck broms, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Aktiv	1	2019-04-16 10:11:00	2019-04-16 10:11:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 76: Givare hjulhastighet 4:e vänster, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	3	2016-11-03 08:31:00	2018-11-23 17:49:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 71: Givare hjulhastighet 4:e höger, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	1	2017-02-16 08:11:00	2017-02-16 08:11:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 74: Givare bromsbelägg vänster, 4:e bak, FMI 10: Onormal stora	Aktiv	14	2018-10-09 10:22:00	2019-04-03 13:44:00

Datalänk, MID136

Användar-ID: M458523

Partner-ID: SE606999

Sida 1 av 1

Användarnamn: Linus Kristiansson

Partnernamn: Malte Månson Verkstäder AB

VIN: YV2A4CFF24A578726
Chassi-ID: A 578726
Modell: FH12
Reg.nr. UST311

Arbetsordernummer: 1
Tryckt: 2019-04-16 10:30



Ingen diagnosinformation
Det finns ingen diagnosinformation i Tech Tool för den valda produkten. Se IMPACT eller säljarens serviceinformation

Uppdatera Rensa Filter

DTC-lista (60 Poster)

Produktid: 2019-04-16 10:27:13 Motorrimmar: 21890,9 Utsättningstid: 2019-04-16 10:28:27

Styrenhet	DTC	Status	Antal	Första förekomst	Senaste förekomst
Bromsstyrenhet (MID 136)	PSID 74: Givare bromsbelägg vänster, 4:e bak, FMI 10: Onormalt stora variationer	Aktiv	14	2018-10-09 10:22:00	2019-04-03 13:44:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	SID 254: Styrenhet 1, FMI 14: Speciella instruktioner	Inaktiv	5	2018-11-22 07:52:00	2019-03-08 07:27:00
Bromsstyrenhet (MID 138)	SID 67: Pneumatic Back-up Press. Control, Trailer Control, FMI 14: Speciella instruktioner	Aktiv	7	2018-08-13 07:09:00	2018-12-02 15:38:00
Bromsstyrenhet (MID 138)	SID 70: Fodersitlaggeväre, axel 1 vänster, FMI 10: Onormalt stora variationer	Inaktiv	228	2016-10-14 20:53:00	2018-03-11 14:42:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	SID 71: Fodersitlaggeväre, axel 1 höger, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	115	2016-10-17 12:21:00	2019-03-11 12:22:00
Bromsstyrenhet (MID 136)	SID 72: Fodersitlaggeväre, axel 2 vänster, FMI 10: Onormalt stora variationer	Inaktiv	87	2016-10-13 06:08:00	2019-01-14 07:02:00
ECC-ECU (MID 146)	SID 250: SAE J1709 Informationslänk, FMI 9: Onormal uppdateringsstat	Inaktiv	37	-	-
Informationsdisplay (MID 140)	SID 250: SAE J1709 Informationslänk, FMI 9: Onormal uppdateringsstat	Inaktiv	24	2017-11-20 12:38:00	2019-04-06 16:40:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 10: Bromsljus, vänster, FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Aktiv	255	2018-11-12 11:55:00	2019-03-11 11:58:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 11: Bromsljus, höger, FMI 6: Onormalt hög ström eller kortslutning till slomme	Inaktiv	11	2018-08-20 16:08:00	2018-07-31 07:16:00

Detaljer, MID136

Användar-ID: M458523

Partner-ID: SE606999

Sida 1 av 1

Användarnamn: Linus Kristiansson

Partnernamn: Malte Månson Verkstäder AB

VIN: YV2A4CFF24A578726
Chassi-ID: A 578726
Modell: FH12
Reg.nr. UST311

Arbetsordernummer: 1
Tryckt: 2019-04-16 10:31



Ingen diagnosinformation
Det finns ingen diagnosinformation i Tech Tool för den valda produkten. Se IMPACT eller säljarens serviceinformation

Uppdatera Rensa Filter

DTC-lista (60 poster) Produktid: 2019-04-16 10:27:13 Motorflöde: 21690,9 Utläsningsid: 2019-04-16 10:28:27

Styrenhet	DTC	Status	Antal	Första förekomst	Senaste förekomst
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 13: Körriktningssvare vänster fram, FMI 12: Felaktig enhet eller komponent	Inaktiv	1	2019-03-22 11:46:00	2019-03-22 11:46:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 14: Körriktningssvare höger fram, FMI 12: Felaktig enhet eller komponent	Inaktiv	1	2019-03-22 11:46:00	2019-03-22 11:46:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 1: Heltjus, vänster, FMI 5: Onormalt hög ström eller kortslutning till stomme	Inaktiv	1	2019-02-19 06:44:00	2019-02-19 06:44:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 201: Datalänk, MID144, FMI 9: Onormal uppdateringsfelakt	Inaktiv	1	2018-06-25 07:31:00	2018-06-25 07:31:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 2: Hattjus, vänster, FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Inaktiv	5	2019-02-19 11:46:00	2019-02-22 09:01:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 33: Strömställare omkopplings- och hattjus, FMI 12: Felaktig enhet eller komponent	Inaktiv	1	2018-11-08 18:20:00	2018-11-08 18:20:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 4: Hattjus, höger, FMI 5: Onormalt hög ström eller kortslutning till stomme	Inaktiv	3	2018-07-17 11:26:00	2019-01-17 07:05:00
Ljusstyrenhet (LCM) (MID 216)	PSID 8: Dimljus, bak, FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Inaktiv	1	2019-03-22 11:46:00	2019-03-22 11:46:00
Lufthjörning, vagn (MID 150)	PSID 200: Datalänk, MID128, FMI 9: Onormal uppdateringsfelakt	Inaktiv	2	2018-06-25 07:31:00	2018-06-25 07:31:00
Lufthjörning, vagn (MID 150)	PSID 201: Datalänk, MID144, FMI 9: Onormal uppdateringsfelakt	Inaktiv	2	2018-06-25 07:31:00	2018-06-25 07:31:00
Motorstyrenhet (MID 128)	PSID 144: Kvalitetstest, FMI 1: Data mätande, men under normal				

Datalänk, MID136

Användar-ID: M458523

Partner-ID: SE606999

Sida 1 av 1

Användarnamn: Linus Kristiansson

Partnernamn: Malte Månson Verkstäder AB

VIN: YV2A4CFF24A578726
Chassi-ID: A 578726
Modell: FH12
Reg.nr. UST311

Arbetsordernummer: 1
Tryckt: 2019-04-16 10:31



Ingen diagnosinformation
Det finns ingen diagnosinformation i Tech Tool för den valda produkten. Se IMPACT eller säljarens serviceinformation

Uppdatera Rensa Filter

DTC-lista (80 Poster) ProduktID: 2019-04-16 10:27:13 Motortid: 21890,9 Utösläpplid: 2019-04-16 10:28:27

Styrenhet	DTC	Status	Antal	Första förekomst	Sista förekomst
Motorsstyrenhet (MID 128)	PID 111: Kyllskänslighet, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	255	2018-01-17 08:06:00	
Motorsstyrenhet (MID 128)	PID 26: Uppskallad procent fläktkastighet, FMI 3: Onormalt hög spänning eller kortslutning, FMI 4: Onormalt låg spänning	Inaktiv	131	2018-10-23 07:49:00	2018-10-23 14:58:00
Motorsstyrenhet (MID 128)	PID 84: Malatryck, bränsle, FMI 7: Felaktigt svar från mekaniskt system	Inaktiv	17	2018-02-07 08:18:00	2019-03-01 07:38:00
Motorsstyrenhet (MID 128)	SID 70: Startelement 1, FMI 4: Onormalt låg spänning eller kortslutning, FMI 5: Onormalt hög spänning	Inaktiv	152	2018-01-11 08:30:00	2019-04-12 07:12:00
Rattfunktioner (MID 250)	PPID 142: Rattknappar, status, FMI 2: Intermittent eller felaktig data	Aktiv	1	2018-01-05 18:04:00	2018-01-05 18:04:00
Rattfunktioner (MID 250)	PSID 17: SWSM Kraftförsörjning, FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Aktiv	1	2018-01-05 18:04:00	2018-01-05 18:04:00
Vagnstyrenhet (MID 144)	PID 46: Primärtankstryck, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Aktiv	1	2018-04-16 10:11:00	2019-04-16 10:11:00
Vagnstyrenhet (MID 144)	PID 84: Vagnkastighet, FMI 14: Specifika instruktioner	Aktiv	13	2018-01-14 17:10:00	2019-04-16 10:11:00
Vagnstyrenhet (MID 144)	PID 84: Vagnkastighet, FMI 2: Intermittent eller felaktig data	Inaktiv	2	2018-01-25 04:17:00	2019-01-25 04:18:00
Vagnstyrenhet (MID 144)	PPID 270: Pumpad luftvolym sedan senast byte luftfilter, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	255	2018-01-07 11:00:00	2019-04-12 08:21:00

Detaljer, MID138

VIN: YV2A4CFF24A578726
Chassi-ID: A 578726
Modell: FH12
Reg.nr. UST311

Arbetsordernummer: 1
Tryckt: 2019-04-16 10:33



Ingen diagnosinformation

Det finns ingen diagnosinformation i Tech Tool för den valda produkten. Se IMPACT eller säljarens serviceinformation

Uppdatera

Rensa...

Filter

DTC-lista (80 Poster)

Produktid: 2019-04-16 10:27:13

Motorlänken: 21890,9

Utläsningsid: 2019-04-16 10:28:27

Styrenhet	DTC	Status	Antal	Första förekomst	Senaste förekomst
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 37: Luftryck, växellåda, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Aktiv	1	2019-04-16 10:11:00	2019-04-16 10:11:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 50: Växellåda, låga, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	98	2018-01-19 15:46:00	2019-03-11 08:33:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 50: Växellåda, låga, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	2	2018-10-05 15:09:00	2018-12-10 16:16:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PPID 50: Larm, belastning, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	26	2018-03-24 13:25:00	2018-12-10 13:42:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PSID 204: Data, MID136, FMI 9: Onormal uppdateringsfel	Inaktiv	19	2018-01-22 18:31:00	2019-04-05 16:39:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	SID 35: Magnetventil, högrange (VAHR), FMI 5: Onormal låg ström eller avbrott	Inaktiv	1	2018-12-06 20:02:00	2018-12-06 20:02:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	SID 36: Magnetventil, lågrange (VALR), FMI 5: Onormal låg ström eller avbrott	Inaktiv	1	2018-12-06 20:02:00	2018-12-06 20:02:00
Växellådsstyrenhet (MID 223)	PSID 15: Växelspek, låga (SEG6), FMI 5: Onormal låg ström eller avbrott	Inaktiv	255		
Växellådsstyrenhet (MID 223)	PSID 204: Data, MID136, FMI 9: Onormal uppdateringsfel	Inaktiv	19	2018-01-22 18:31:00	2019-04-05 16:39:00
Data, MID136					

Användar-ID: M458523

Partner-ID: SE606999

Sida 1 av 1

Användarnamn: Linus Kristiansson

Partnernamn: Malte Månson Verkstäder AB

VIN: YV2A4CFF24A578726
Chassi-ID: A 578726
Modell: FH12
Reg.nr. UST311

Arbetsordernummer: 1
Tryckt: 2019-04-16 10:33



Ingen diagnosinformation

Det finns ingen diagnosinformation i Tech Tool för den valda produkten. Se IMPACT eller säljarens serviceinformation

Uppdatera

Rensa

Filter

DTC-lista (60 Poster)

Produktid: 2019-04-16 10:27:13

Motortimer: 21890,9

Utlösningstid: 2019-04-16 10:28:27

Styrenhet	DTC	Status	Antal	Första förekomst	Senaste förekomst
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 32: Splittcylinder, låge, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	1	2018-12-12 08:47:00	2018-12-12 08:47:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 37: Luftryck, växelåda, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Aktiv	1	2019-04-16 10:11:00	2019-04-16 10:11:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 50: Växellådsstyrenhet, låge, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	98	2018-01-19 15:48:00	2018-03-11 08:33:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 59: Växellådsstyrenhet, låge, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	2	2018-10-05 15:09:00	2018-12-18 16:16:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PPID 50: Larm, belastning, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	28	2018-03-24 13:25:00	2018-12-19 13:42:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PSID 204: Datalänk, MID130, FMI 9: Onormal uppdateringsakt	Inaktiv	18	2018-01-22 18:31:00	2019-04-05 18:38:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	SID 36: Magnetventil, lågrange (VALR), FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Inaktiv	1	2018-12-08 20:02:00	2018-12-08 20:02:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	SID 38: Magnetventil, lågrange (VALR), FMI 5: Onormalt låg ström eller avbrott	Inaktiv	1	2018-12-08 20:02:00	2018-12-08 20:02:00
Växellådsstyrenhet (MID 223)	PSID 15: Växlepak, låge (SEG6), FMI 5: Onormalt låg ström eller		255		

Datalänk, MID130

Användar-ID: M458523
Användarnamn: Linus Kristiansson

Partner-ID: SE606999
Partnernamn: Malte Månson Verkstäder AB

Sida 1 av 1

VIN: YV2A4CFF24A578726
Chassi-ID: A 578726
Modell: FH12
Reg.nr. UST311

Arbetsordernummer: 1
Tryckt: 2019-04-16 10:32



Ingen diagnosinformation
Det finns ingen diagnosinformation i Tech Tool för den valda produkten. Se IMPACT eller säljarens serviceinformation

Uppdatera Rensa Filter

DTC-lista (89 Poster) Produktid: 2019-04-16 10:27:13 Motor-timmar: 21890,8 Utsäsningsid: 2019-04-16 10:26:27

Styrenhet	DTC	Status	Antal	Första förekomst	Senaste förekomst
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PPID 312: Regenereringsvolym, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	255	2018-01-24 16:53:00	2019-04-12 07:15:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PSID 200: Datalänk, MID126, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	2	2018-03-06 09:50:00	2019-02-14 11:45:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PSID 204: Datalänk, MID130, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	22	2018-01-22 16:31:00	2019-04-05 16:39:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PSID 205: Datalänk, MID130, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	2	2018-05-08 10:00:00	2018-06-29 07:34:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PSID 210: Datalänk, MID216, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	3	2018-03-08 08:52:00	2018-06-28 13:22:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PSID 212: Datalänk, MID220, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Aktiv	15	2018-01-14 17:10:00	2019-04-16 10:11:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PSID 214: Datalänk, MID249, FMI 9: Onormal uppdateringslakt	Inaktiv	5	2018-03-05 10:36:00	2018-11-14 07:54:00
Vagnsstyrenhet (MID 144)	PSID 25: Luftläckage, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	255	2018-03-01 08:03:00	2019-02-25 16:50:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 177: Oljtemperatur, växellåda, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	1	2018-12-12 10:05:00	2018-12-12 10:05:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 32: Splittcylindrar, låge, FMI 0: Data gällande, men över normalt arbetsområde	Inaktiv	31	2018-08-29 20:05:00	2019-02-09 09:30:00
Växellådsstyrenhet (MID 130)	PID 32: Splittcylindrar, låge, FMI 1: Data gällande, men under normalt arbetsområde	Inaktiv	4	2018-12-12 10:05:00	2018-12-12 10:05:00

Datalänk, MID136

Användar-ID: M458523

Partner-ID: SE606999

Sida 1 av 1

Användarnamn: Linus Kristiansson

Partnernamn: Malte Månson Verkstäder AB