

Besiktningssprotokoll: EFTERKONTROLL

- (2) Regnr: [REDACTED]
 (5) Fabrikat: VOLKSWAGEN, VW 2HS2 N1G
 (2) Nationalitetsbeteckning: S
 (1) Chassinummer: [REDACTED]
 (3) Besiktning utförd: 2025-06-24 (10) kl. 08:16:04
 (3) Station: Stockholm Arninge

(10) Diariennr: 9013 24.6.2025 08.16.04

(4) Vägmästarställning: 274605 km

(6, 10) **Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 1)

- 1 PARKERINGSBROMS BROMSFUNKTION (1.4), VÄNSTER, ANLIGGNING

Bedömning

2

(7) **Besiktningresultat: UNDERKÄND KONTROLLBESIKTNING**

- (8) Ny besiktning måste utföras. Utförs inte besiktningen senast 2025-07-24 inträder körförbud. Efterkontroll kan utföras till 2025-07-28. Antingen utförs efterkontroll hos ett ackrediterat besiktningföretag eller så rapporterar ackrediterad verkstad, efter utförd reparation, att bristerna åtgärdats. Spara detta besiktningssprotokoll med eventuell bilaga och tag med dessa till efterkontrollen.

- (9) Fordonet har besiktigats av: BARDEYU
 Carspect AB
 Besiktigat enligt direktiv 2014/45/EU

Tack för att du valde att besiktiga hos Carspect!