

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING

(2) Regnr:		(10) Diariernr: 9013 28.5.2025 09.19.17
(5) Fabrikat: VOLKSWAGEN, VW 2HS2 N1G		(4) Vägmätarställning: 274217 km
(2) Nationalitetsbeteckning: S		Historiska mätarställningar: 2024-01-29: 262989 km
(1) Chassinummer		2022-11-03: 236795 km
(3) Besiktning utförd: 2025-05-28 (10) kl. 09:19:17		2021-08-30: 196622 km
(3) Station: Stockholm Arninge		
(6, 10) Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 2)		Bedömning
1 PARKERINGSBROMS BROMSVERKAN (1.4), TOTAL BROMSKRAFT FÖR LÅG		2
2 POSITIONSLYKTA (4.2), FRAM VÄNSTER, UR FUNKTION		2X

(10) Miljökontrollvärde DIESEL	Retardation	Resultat från OBD test:
K-värde 0.0 (0)	6.0 m/s ² (5.0 m/s ²)	Deltester 6/6
		Antal felkoder: 0

(7) Besiktningsresultat: UNDERKÄND KONTROLLBESIKTNING
(8) Ny besiktning måste utföras. Utförs inte besiktningen senast 2025-06-30 inträder körförbud. Efterkontroll kan utföras till 2025-07-28. Antingen utförs efterkontroll hos ett ackrediterat besiktningsföretag eller så rapporterar ackrediterad verkstad, efter utförd reparation, att bristerna åtgärdats. Spara detta besiktningsprotokoll med eventuell bilaga och tag med dessa till efterkontrollen.
(9) Fordonet har besiktigats av: JOHAJOR Carspect AB Besiktigat enligt direktiv 2014/45/EU
Tack för att du valde att besiktiga hos Carspect!

(9) CARSPECT AB Ulvundavägen 106 C, 16867 Bromma	Org.nr. 556774-1110 www.carspect.se	Kundtjänst: 0771-44 22 33 mail: info@carspect.se	Företags säte: Stockholm Företaget innehar F-skattebevis
---	--	---	---