

Besiktningsprotokoll: EFTERKONTROLL

(2) Regnr: [REDACTED]

(5) Fabrikat: VOLKSWAGEN, VW 2HS2 N1G

(2) Nationalitetsbeteckning: S

(1) Chassinummer: [REDACTED]

(3) Besiktning utförd: 2025-06-30 (10) kl. 10:16:52

(3) Station: Stockholm Vallentuna Bällstaberg

(8) Nästkommande besiktning senast: 2026-07-31

(10) Diariernr: 9132 30.6.2025 10.16.52

(4) Vägmätarställning: 274725 km

Broms	Vänster	Höger
Fram	4.0	4.0
Bak	3.4	2.4

(7) Besiktningsresultat: GODKÄND KONTROLLBESIKTNING

(9) Fordonet har besiktigats av: ERBESAF
Carspect AB
Besiktigat enligt direktiv 2014/45/EU

Tack för att du valde att besiktiga hos Carspect!