

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING

(2) Regnr:

(10) Diariennr: 9003 30.7.2025 10.04.53

(5) Fabrikat: STAR TRAILER 1200LT O2

(2) Nationalitetsbeteckning: S

(1) Chassinummer: YTHS99S0551000009

(3) Besiktning utförd: 2025-07-30 (10) kl. 10:04:53

(3) Station: Kristianstad Härlöv

(6, 10) **Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 4)

Bedömning

1	POSITIONSLYKTA (4.2), FRAM HÖGER, UR FUNKTION
2	POSITIONSLYKTA (4.2), BAK HÖGER, UR FUNKTION
3	SIDOMARKERINGSREFLEX (4.8), VÄNSTER, SAKNAS
4	PÅSKJUTSRESERV (1.1.2), KORT

2X
2X
2X
2

Broms Vänster Höger

1 1.8 1.8

(7) **Besiktningssresultat: UNDERKÄND KONTROLLBESIKTNING**

(8) Ny besiktning måste utföras. Utförs inte besiktningen senast 2025-09-01 inträder körförbud. Efterkontroll kan utföras till 2025-09-30. Antingen utförs efterkontroll hos ett ackrediterat besiktningssföretag eller så rapporterar ackrediterad verkstad, efter utförd reparation, att bristerna åtgärdats. Spara detta besiktningssprotokoll med eventuell bilaga och tag med dessa till efterkontrollen.

(9) Fordonet har besiktigats av: FASIGEZ
Carspect AB
Besiktigat enligt direktiv 2014/45/EU

Tack för att du valde att besiktiga hos Carspect!