

Digital serviceraport

Fordonsdata

Fordon Mercedes-Benz V-Class V 250AVG/E 4X2 3
Första registrering 27.03.2019
FIN WDF44781513576698

Nästa Service

09.2026

338545 km

Kontrollera nästa servicetidpunkt i multifunktionsdisplayen under menyn Service och undermenyn ASSYST PLUS

Serviceraport 10

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag Datum 16.09.2025
Selaövägen 1 Reparationsordernr 56149
Bandhagen Körsträcka 322345 km

Genomförd service

Service Stor Service
Återstående körtid 585 Dagar
Återstående körsträcka -11661 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning Motor
Oljekvalitet 229.51
Viskositet

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte ☒
Dammfilter för värme ☒
/ventilation eller
kombinationsfilter för
luftkonditionering byte
Bränslefilter byte ☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Garanti mot genomrostning ☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☐

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt ☐

Service rapport 9

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag	Datum	24.04.2025
Selaövägen 1	Reparationsordernr	53466
Bandhagen	Körsträcka	294484 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	503 Dagar
Återstående körsträcka	-5937 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.51
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte	☒
Bromsvätska byte	☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garanti mot genomrostning	☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☐
----------	--------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Service rapport 8

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag	Datum	09.09.2024
Selaövägen 1	Reparationsordernr	49396
Bandhagen	Körsträcka	270247 km

Genomförd service

Service	Stor Service
Återstående körtid	556 Dagar
Återstående körsträcka	9572 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.51
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte	☒
Bränslefilter byte	☒
Luftfilterelement byte	☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garanti mot genomrostning	☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Service rapport 7

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag	Datum	19.03.2024
Selaövägen 1	Reparationsordernr	46115
Bandhagen	Körsträcka	239819 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	582 Dagar
Återstående körsträcka	12557 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.52
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte	☒
Dammfilter för värme /ventilation eller kombinationsfilter för luftkonditionering byte	☒
AdBlue tank: Påfyllning separat reparationsorder	☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garanti mot genomrostning	☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Service rapport 6

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag	Datum	23.10.2023
Selaövägen 1	Reparationsordernr	42808
Bandhagen	Körsträcka	212376 km

Genomförd service

Service	Stor Service
Återstående körtid	541 Dagar
Återstående körsträcka	4467 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.52
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte	☒
Dammfilter för värme /ventilation eller kombinationsfilter för luftkonditionering byte	☒
Bränslefilter byte	☒
AdBlue tank: Påfyllning separat reparationsorder	☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garanti mot genomrostning	☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Service rapport 5

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag	Datum	17.04.2023
Selaövägen 1	Reparationsordernr	39427
Bandhagen	Körsträcka	176843 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	559 Dagar
Återstående körsträcka	8765 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.52
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte	☒
Dammfilter för bakre luftkonditionering byte	☒
Dammfilter för värme /ventilation eller kombinationsfilter för luftkonditionering byte	☒
AdBlue tank: Påfyllning separat reparationsorder	☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garanti mot genomrostning	☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Service rapport 4

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag	Datum	28.10.2022
Selaövägen 1	Reparationsordernr	36407
Bandhagen	Körsträcka	145608 km

Genomförd service

Service	Stor Service
Återstående körtid	552 Dagar
Återstående körsträcka	13392 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.51
Viskositet	

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garanti mot genomrostning	☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Service rapport 3

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag	Datum	03.05.2022
Selaövägen 1	Reparationsordernr	32974
Bandhagen	Körsträcka	119000 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	559 Dagar
Återstående körsträcka	1932 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.51
Viskositet	5W-30

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte	☒
Dammfilter för värme /ventilation eller kombinationsfilter för luftkonditionering byte	☒
AdBlue tank: Påfyllning separat reparationsorder	☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garanti mot genomrostning	☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Service rapport 2

El & Diesel i Stockholm Aktiebolag	Datum	17.11.2021
Selaövägen 1	Reparationsordernr	29608
Bandhagen	Körsträcka	80932 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	95 Dagar
Återstående körsträcka	2941 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.51
Viskositet	5W-40

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte	☒
Dammfilter för bakre luftkonditionering byte	☒
Dammfilter för värme /ventilation eller kombinationsfilter för luftkonditionering byte	☒
AdBlue tank: Påfyllning separat reparationsorder	☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☐
Garanti mot genomrostning	☐

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Service rapport 1

Mercedes-Benz	Upplands Motor Stockholm AB	Datum	20.02.2020
	Ryttarvägen 4	Reparationsordernr	1591350
	Danderyd	Körsträcka	43873 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	0 Dagar
Återstående körsträcka	0 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Motor: Olja och filter byte	☒
AdBlue tank: Påfyllning separat reparationsorder	☒

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garanti mot genomrostning	☒

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------

Tilläggsarbete utfört

Uppfyllt	☒
----------	-------------------------------------