


Utfärdandetid	Protokollnr (10.2)	Reg.nr (2)
2026-04-10 11:00:10	35281352-BRA-Å	
Besiktningdatum (3)		
2026-04-10		
Nästa ordinarie besiktning (8)	Mätarställning (h)	Mätarställning (km) (4)
2027-04		



Objektslag	Objektnr	Tillverkningsnr (1)
Bandgrävmaskin	196555	WLHZ1827CZC052926
Tillverkare (5)	Modell	Tillverkningsår
Liebherr	R926 Compact LC	2021
	Intern ref	Plats

Kommentar till protokoll

Handbrandsläckare

Erfordras antal	1	Klass	SS-EN3 27A 183BC	Storlek (kg)	4
Befintlighet antal	1	Klass	SS-EN3 27A 183BC	Storlek (kg)	4

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

Bedömningsalternativ (Bed.)

- = Kommentar
- 2 = Anmärkning

Kontrollerade komponenter (om tillämpligt)

- SKYLTAR (Anvisningsskyltar)
- MASKINENS EL (Batterikablar/ej avsäkrade kablar, Övriga avsäkrade kablar, Batteri, Huvudströmbrytare, Generatorinfästn/remspänning)
- MASKINENS MEKANIK (Spridarrör, bränsle-, olje-, hydraulslangar, Läckage och klamring, Avgassystem och avgasrening)
- BRANDSKYDD (Handbrandsläckare)
- UPPVÄRMNINGSANORDNING (Montering, Bränsleledning, Avgassystem, Elsystem, Starkströmsinst. motor- och kupévärmare)
- RENGÖRING (Maskin och motortvätt)

Besiktningen har utförts av: (9) Michael Jansson (010-4596491)
SMP Svensk Maskinprovning AB

För mer information se www.svenskmaskinprovning.se
Du kan även se ditt protokoll digitalt på besiktning online.