



# Brandskyddskontroll

## Brandskyddsbesiktning SBF 127

|                                |                    |                         |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Utfärdandedatum                | Protokollnr (10.2) | Reg.nr (2)              |
| 2024-11-26                     | 31690663-BRA-Å     |                         |
| Besiktningsdatum (3)           |                    |                         |
| 2024-11-26                     |                    |                         |
| Nästa ordinarie besiktning (8) | Mätarställning (h) | Mätarställning (km) (4) |
| 2025-11                        | 14404              |                         |

Thage i Skåne AB

Box 515

291 25 KRISTIANSTAD

|                 |            |                     |                          |
|-----------------|------------|---------------------|--------------------------|
| Objektslag      | Objektnr   | Tillverkningsnr (1) | Kommentar till protokoll |
| Lastmaskin      | 147255     | 2985                |                          |
| Tillverkare (5) | Modell     | Tillverkningsår     |                          |
| Volvo           | 4300       | 1983                |                          |
|                 | Intern ref | Plats               |                          |
|                 | 61602      | Tollarp             |                          |

### Handbrandsläckare

|                    |   |       |                  |              |   |
|--------------------|---|-------|------------------|--------------|---|
| Erfordras antal    | 1 | Klass | SS-EN3 27A 183BC | Storlek (kg) | 4 |
| Befintlighet antal | 1 | Klass | SS-EN3 43A 233BC | Storlek (kg) | 6 |

### Brister

|                                          | Bed. | Åtgärd. Dat/sign |
|------------------------------------------|------|------------------|
| Kablage, förskyddning, generator, saknas | 2    |                  |
| Kablage genomföring, skadad              | 2    |                  |

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

Bedömningsalternativ (Bed.)

- = Kommentar
- 2 = Anmärkning

Besiktningen har utförts av: (9) André Gustavsson (070-2385898)  
SMP Svensk Maskinprovning AB

För mer information se [www.svenskmaskinprovning.se](http://www.svenskmaskinprovning.se)  
Du kan även se ditt protokoll digitalt på besiktning on-line.