

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
NICOLAI SÖRBY
61192 NYKÖPING

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
FLÄTTNALEDEN 9
61145 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5567694178	Handläggare Mustapha Khodr	Reg nr DJC101	Referens Marcus	Fakturadatum 25-07-09	Fakturanummer 5224514
Ordernummer 1755569	Rep datum 25-06-26	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000802973	Anmärkning
				Lev. datum 17-04-19	Mätarställning Sida 473215 1

Operation/Artikel Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp
Orderjobb 003				Jobbtota1	429.526,86
2112600 Cylinderhuvud, byte C1: Bilen varnar för motorssystem ur fuktion. C2: Körde cylinderbalansering ,cylinder 2 och 4 kompensera mer än 80% visar röd. C3: Felsöker. 2st spridare är av, resten av spridare felkodar, kamaxel skrot. Visar sig senare att även toppen är gången. Bytt ut av cylinderhuvud Reparation tätninglist,transmassionsplåt. Borttagen/ditsättning kylvätskeplugg cylinderhuvud Bytt ut samtliga insprutare. Programmerat alla insprutare Bytt ut av laddlufttryck givare. Justerart ventiler. Provkört och efterdragit klamnor. OK efter rep.	1		1		140.050,00
VO 24255575 KAMAXELLAGERSATS	1,0	415,28	1	8,00	382,06
VO 24255577 KAMAXELLAGERSATS	1,0	439,75	1	8,00	404,57
VO 85023396 INSPRUTARE, BYTES	1,0	11.571,24	1	10,00	10.414,12
VO 85023396 INSPRUTARE, BYTES	1,0	11.571,24	1	10,00	10.414,12
VO 85023396 INSPRUTARE, BYTES	1,0	11.571,24	1	10,00	10.414,12
VO 85023396 INSPRUTARE, BYTES	1,0	11.571,24	1	10,00	10.414,12
VO 21503575 TÄTNINGSRING	1,0	90,93	1	8,00	83,66
VO 948211 BUNTRAND	38,0	3,34	1	25,00	90,18
VO 976014 O-RING	2,0	6,88	1	25,00	10,32
VO 22073577 TÄTNINGSRING	1,0	117,38	1	8,00	107,99
VO 22598872 PACKNING	1,0	1.434,43	1	8,00	1.319,68
VO 20966752 O-RING	1,0	37,84	1	25,00	28,38
VO 18665 PACKNING	2,0	14,95	1	25,00	22,43
VO 21895636 PACKNING	1,0	140,57	1	8,00	129,32
VO 23002546 RÖR	4,0	945,94	1	8,00	3.481,06
VO 20563945 TÄTNING	1,0	683,46	1	8,00	628,78
VO 23002552 RÖR	1,0	909,15	1	8,00	836,42
VO 21344774 FLÄNSSKRUV	6,0	35,71	1		214,26
VO 982721 PACKNING	2,0	53,38	1	25,00	80,07
VO 20592783 V-KLÄMMA	5,0	405,42	1	8,00	1.864,93
VO 22598872 PACKNING	1,0	1.434,43	1	8,00	1.319,68
VO 21575727 PACKNING	1,0	3.877,44	1	8,00	3.567,24
VO 23002535 RÖR	2,0	949,04	1	8,00	1.746,23
VO 20784537 PLANPACKNING	1,0	132,90	1	8,00	122,27
VO 22384418 PACKNING	1,0	1.162,45	1	8,00	1.069,45
VO 20526428 TÄTNINGSRING	1,0	92,41	1	8,00	85,02
VO 21352841 PACKNING	6,0	231,22	1	8,00	1.276,33
VO 276948 O-RINGSATS	6,0	130,75	1	8,00	721,74
VO 22283854 VÄRMESKÖLD	1,0	567,69	1	8,00	522,27
VO 23122882 V-KLÄMMA	1,0	603,83	1	8,00	555,52
VO 23122882 V-KLÄMMA	1,0	603,83	1	8,00	555,52
VO 20850815 PACKNING	1,0	371,66	1	8,00	341,93
VO 60110694 FLÄNSSKRUV	4,0	60,65	1	25,00	181,95
VO 21045603 PACKNING	1,0	122,27	1	8,00	112,49
VO 993811 FLÄNSSKRUV	4,0	86,75	1	25,00	260,25
VO 20869260 PACKNING	1,0	62,87	1	25,00	47,15

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se

IBAN nr: SE3095000099604203716214
SWIFT: NDEASESS

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
NICOLAI SÖRBY
61192 NYKÖPING

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
FLÄTTNALEDEN 9
61145 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5567694178	Handläggare Mustapha Khodr	Reg nr DJC101	Referens Marcus	Fakturadatum 25-07-09	Fakturanummer 5224514
Ordernummer 1755569	Rep datum 25-06-26	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000802973	Anmärkning
	Lev. datum 17-04-19	Mätarställning 473215	Sida 3		

Operation/Artikel	Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp
	Sekundärt operationsnummer					
80	Främmande arbete Kaross Flyg & budbil helg	1		1		9.000,00
FÖRBR	Tillsatsmaterial	1		1		799,00
MILJÖ	Miljöavgift 70 sek	1		1		70,00
1 Moms 25%						107.598,97

Vänligen notera att 500 kronor kommer debiteras vid ej avbokad tid vid uteblivet verkstadsbesök

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 25-08-08

WM10000082

Reservdelar 259.226,86	Arbete 161.300,00	Paket 0,00	Rabatt Delar 17.277,45	Avrundning 0,17	Totalt exkl moms 430.395,86
Momsregnr SE556769417801	Övrigt 9.869,00	Ej momsgrundande 0,00	Momsgrundande 430.395,86	Momsbelopp 107.598,97	Valuta SEK
					Totalt 537.995,00

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se

BETALNINGSVILLKOR: Sker ej betalning före förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter över gällande referensränta.
IBAN nr: SE309500099604203716214
SWIFT: NDEASESS

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
NICOLAI SÖRBY
61192 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5567694178	Handläggare Viktor Lidevad	Reg nr DJC101	Referens	Fakturadatum 23-09-22	Fakturanummer 5219306
Ordernummer 1712961	Rep datum 23-09-08	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000802973	Anmärkning
	Lev. datum 17-04-19	Mätarställning 370156	Sida 1		

Operation/Artikel Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp	
Orderjobb 004				Jobbtotal	6.540,18	
8515000 Dörrklädsel, borttagning	1		1		1.300,00	
8515100 Dörrklädsel, ditsättning	1		1		1.350,00	
VO 82838274 TÄCKRAM	1,0	198,77	1	15,00	168,95	
S 8 Dörrpanel vä	1,0	3.700,00	1		3.700,00	
82909848						
VO 948211 BUNTBAND	10,0	2,83	1	25,00	21,23	
C1: Dörrpanel vänster, handtag traisgt C2: Skadad dörrpanel och dörrhandtaget. C3: Bytt ut av dörrpanel med handtaget vä sida.						
Orderjobb 008				Jobbtotal	1.356,00	
920 Påbyggnad	1		1		1.356,00	
C1: Knappen till tippfunktionen på släpet fungerar ej, endast via fjärrkontroll C2: Demont inredning, kollat att knapp för släptipp, skickar ut signal ifrån hytten, går igenom: Höj-BBEC2-5 och Sänk BBEC2-6. C3:						
Orderjobb 003				Jobbtotal	107.992,23	
920 Påbyggnad	1		1		33.900,00	
C1: Tippcylinder glapp, kontroll vad som behöver beställas C2: Beställt hem tappbultarna till stora kolvar och glidklackar (ett kit) till tornet. C3: Glidklackarna är slitna och går ej att justera för det finns inga gängor kvar om man tvingar att justera. Byte bussningar och tappar i båda lyftcylindrarna. Byte slitplattor fram och bak på kroken. Byte bussningar och flänshjul bak. fick ej igång teleskopfunktion efter bytet problem med bakre lyfttram givare. Var kabelbrott i kabel mellan bakre switch och främre styrenhet. Fanns lediga kablar, så flyttade kontakt i switch och ändrade 2 kablar i kontakten vid styrenhet. Påfyllning hydragolja.						
SE3 HBAMU112460508	SLIDE PAD KIT	1,0	5.176,14	1	10,00	4.658,53
SE3 HBAMU110035001	BUSHING	2,0	885,05	1	10,00	1.593,09
SE3 HBAMU110021801	SHAFT	2,0	3.101,94	1	10,00	5.583,49
SE3 HBAMU110034003	HEX SCREW	4,0	64,36	1	10,00	231,70
SE3 HBAMU110041001	RING	4,0	76,67	1	10,00	276,01
SE3 HBAMU110135801	WASHER	4,0	15,61	1	10,00	56,20
SE3 HBAMU0308014	SPRING WASHER	2,0	29,36	1	10,00	52,85
SE3 HBAMU110034111	HEXAGON SOCKET HEA	2,0	32,11	1	10,00	57,80
SE3 HBAMU110048201	HOLDER, SLIDE PAD	2,0	2.532,78	1	10,00	4.559,00
SE3 HBAMU111489901	SLIDE PAD	4,0	449,35	1	10,00	1.617,66

MUC000001

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se

IBAN nr: SE3095000099604203716214
SWIFT: NDEASESS

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
NICOLAI SÖRBY
61192 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5567694178	Handläggare Viktor Lidevad	Reg nr DJC101	Referens	Fakturadatum 23-09-22	Fakturanummer 5219306
Ordernummer 1712961	Rep datum 23-09-08	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000802973	Anmärkning
				Lev. datum 17-04-19	Mätarställning Sida 370156 2

Operation/Artikel Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp
SE3 HBAMU110035006 BUSHING	2,0	1.196,27	1	10,00	2.153,29
SE3 HBAMU110428401 SHAFT	1,0	4.643,05	1	10,00	4.178,75
SE3 HBAMU110428402 SHAFT	1,0	4.643,05	1	10,00	4.178,75
SE3 HBAMU110013107 SHIM	2,0	92,90	1	10,00	167,22
SE3 HBAMU110013103 SUPPORT RING	2,0	259,53	1	10,00	467,15
SE3 HBAMU111656501 HOLDER,SLIDE PAD	4,0	1.259,08	1	10,00	4.532,69
SE3 HBAMU112106101 REAR ROLLER,WITH S	2,0	14.277,46	1	10,00	25.699,43
SE3 HBAMU110035004 BUSHING	4,0	567,48	1	10,00	2.042,93
SE3 HBAMU110035008 BUSHING	4,0	618,29	1	10,00	2.225,84
SE3 HBAMU112535201 SHAFT	2,0	3.578,90	1	10,00	6.442,02
SE3 HBAMU110097003 ROLL PIN	2,0	396,16	1	10,00	713,09
SE3 HBAMU113633801 SLIDE PAD	4,0	362,75	1	10,00	1.305,90
V0 984815 FLÄNSSKRUV	1,0	30,19	1	10,00	27,17
SE3 EXX153114 V HYD 98608 32 B1k	25,0	55,29	1	8,00	1.271,67

Orderjobb 004				Jobbtotal	286,12
9999EA Materialuttag kund Märten	1		1		0,00
LO APC500C INTERIOR CLEANER CEDRTRÄ	1,0	158,95	1	10,00	143,06
LO V500+ VISION-GLASS CLEANER MED COAT	1,0	158,95	1	10,00	143,06
FÖRBR Tillsatsmaterial	1		1		799,00
MILJÖ Miljöavgift 70 sek	1		1		70,00

Vänligen notera att 500 kronor kommer debiteras vid ej avbokad tid vid uteblivet verkstadsbesök

1 Moms 25% 29.260,88

Betalningsvillkor 30 dagar netto
Förfallodatum 23-10-22

Reservdelar	Arbete	Paket	Rabatt Delar	Avrundning	Totalt exkl moms
78.268,53	37.906,00	0,00	8.270,45	0,41-	117.043,53
Momsregnr	Övrigt	Ej momsgrundande	Momsgrundande	Momsbelopp	Valuta
SE556769417801	869,00	0,00	117.043,53	29.260,88	SEK
					Totalt
					146.304,00

VM100000B2

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se

BETALNINGSVILLKOR: Sker ej betalning före förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter över gällande referensränta.
IBAN nr: SE3095000099604203716214
SWIFT: NDEASESS

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
NICOLAI SÖRBY
61192 NYKÖPING

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
FLÄTTNALEDEN 9
61145 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5567694178	Handläggare Tobias Pettersson	Reg nr DJC101	Referens Marcus	Fakturadatum 25-09-25	Fakturanummer 5224903
Ordernummer 1769474	Rep datum 25-09-16	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000802973	Anmärkning
	Lev. datum 17-04-19	Mätarställning 482385	Sida 1		

Operation/Artikel	Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp
Orderjobb 001					Jobbtotal	34.264,43
2545700	Partikelfilter, service regenerering C1: kunden har kört mycket i lågfart och får nu varning för hög sotnivå. C2: Kontrollera felkoder och utför serviceregenerering. Sotnivå 197%, försökt köra serviceregenerering men bilen stannar efter ca 10sek och testet klagar på att motorn inte går. Tagit bort slangen till avgasspjället, då körs testet vidare men avbryter manuellt då det inte går att genomföra i det skicket. C3: Bytt EGR ventil till en ny. Skulle göra test 25920-3 Avgasefterbehandlingssystem, service regenerering Men då gick den ca 10 min utan att den fick upp någon avgastemperatur. Felkod P10FE00 Aktiv. Tog bort 7 injektorn och gjorde test 25456-3 Avgasefterbehandling, diagnos med OK resultat. Tog bort partikelfiltret och blåste rent från överbliven sot och monterade igen. Då funkade test 25920-3 och fick OK och sotnivå gick ner till 5%. Felkod vart inaktiv så raderade och provkörde funktion OK. Nummer till kund:0707216448	1		1		1.560,00
1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD.	1		1		865,00
2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service regenerering	1		1		944,00
2545600	Avgasåterledningssystem, diagnos	1		1		944,00
2931700	EGR ventil, byte	1		1		8.775,00
VO 23694442	EGR-VENTIL	1,0	21.249,12	1	25,00	15.936,84
VO 20850815	PACKNING	1,0	371,66	1	20,00	297,33
VO 20841816	PACKNING	2,0	156,43	1	20,00	250,29
VO 24070065	KLAMMA	2,0	723,49	1	20,00	1.157,58
VO 976014	O-RING	2,0	6,88	1	25,00	10,32
VO 21895636	PACKNING	1,0	140,57	1	20,00	112,46
VO 20592783	V-KLÄMMA	2,0	405,42	1	20,00	648,67
VO 20784537	PLANPACKNING	1,0	132,90	1	20,00	106,32
VO 23122882	V-KLÄMMA	1,0	603,83	1	20,00	483,06
VO 993811	FLÄNSSKRUV	4,0	86,75	1	25,00	260,25
VO 23122882	V-KLÄMMA	1,0	603,83	1	20,00	483,06
VO 21045603	PACKNING	1,0	122,27	1	20,00	97,82
VO 22206133	PACKNING	1,0	78,95	1	20,00	63,16
VO 21875781	PACKNING	1,0	182,00	1	20,00	145,60
VO 21528673	ANSATSSKRUV	4,0	327,54	1	20,00	1.048,13
VO 945512	O-RING	1,0	100,72	1	25,00	75,54
FÖRBR	Tillsatsmaterial	1		1		654,40
MILJÖ	Miljöavgift 70 sek	1		1		70,00

W1000000001

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se


IBAN nr: SE3095000099604203716214
SWIFT: NDEASESS

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
NICOLAI SÖRBY
61192 NYKÖPING

MARCUS NAESSÉN ENTREPRENAD AB
FLÄTTNALEDEN 9
61145 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5567694178	Handläggare Tobias Pettersson	Reg nr DJC101	Referens Marcus	Fakturadatum 25-09-25	Fakturanummer 5224903
Ordernummer 1769474	Rep datum 25-09-16	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000802973	Anmärkning
				Lev. datum 17-04-19	Mätarställning Sida 482385 2

Operation/Artikel Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp
					
<p>Vänligen notera att 500 kronor kommer debiteras vid ej avbokad tid vid uteblivet verkstadsbesök</p>					
1 Moms 25%					8.747,21
Betalningsvillkor 30 dagar netto Förfalldatum 25-10-25					

WI100000B2

Reservdelar 21.176,43	Arbete 13.088,00	Paket 0,00	Rabatt Delar 6.651,02	Avrundning 0,04-	Totalt exkl moms 34.988,83
Momsregnr SE556769417801	Övrigt 724,40	Ej momsgrundande 0,00	Momsgrundande 34.988,83	Momsbelopp 8.747,21	Valuta SEK
					Totalt 43.736,00

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se

BETALNINGSVILLKOR: Sker ej betalning före förfalldatum debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter över gällande referensränta.
IBAN nr: SE309500099604203716214
SWIFT: NDEASESS