

Linde Material Handling AB
www.linde-mh.se

Linde Material Handling

Linde

Box 1305
Terminalvägen 12
891 24 Örnsköldsvik

SCA Wood AB
Box 815
SE-851 23 SUNDSVALL

Service rapport 17194731-100

Serviceorder : 17194731
Kund : 90991163
Kundens Beställningsnummer:
Tekniker-ID : LSE-1187
Servicetekniker : Roger Backström
Planeringsgrupp : Fält

Kunduppgifter

Kundnummer	: 0090990794	Serienummer	: GS6915-6809
Namn	: SCA Wood AB	Trucktyp	: Saxlyft
Gata	: Johannedalsvägen 97 Tunadal	Kundens Trucknummer	:
Postnummer	: 856 34	Drifttimmar	: 1684
Stad	: SUNDSVALL	Arbete slutfört	: Inget
Arbetsbeskrivning	: Övrigt underhåll	Notifikationsnummer	: 318038863

Använda delar

Nummer	Beskrivning	Antal	Enhet
LSE0000000049	Motorolja 10W-40 (liter)	5.000	L

Arbets tid / Resa

Arbetstyp	Datum
Service	27.04.2026
Service	28.04.2026
Service	26.05.2026

Beskrivning

Ordertyp/Reparation: Kommentar - BEST FILTER

Förbränningsmotor/Förbränningsmotor: Kommentar - KONTROLL MOTOR NUMMER

Region Mitt
Box 1305, Maskingatan 2
702 86 Örebro
Tel: 019 - 766 30 00
Fax: 019 - 766 30 90

Region Öst
Stålgatan 5A
195 72 Rosersberg
Tel: 08 - 506 869 00
Fax: 08 - 506 869 19

Region Syd
Olsgårdsgatan 8 A
215 79 Malmö
Tel: 040 - 31 28 00
Fax: 040 - 21 66 01

Region Väst
Kårebogatan 7
418 78 Göteborg
Tel: 031 - 64 47 00
Fax: 031 64 47 10

Region Nord
Terminalvägen 12
891 24 Örnsköldsvik
Tel: 0660 - 26 55 70
Fax: 0660 - 21 11 22

Linde Material Handling AB
www.linde-mh.se

Linde Material Handling

Linde

Region Nord
Terminalvägen 12
891 24 Örnsköldsvik

SCA Wood AB
Box 815
SE-851 23 SUNDSVALL

Service rapport 17194731-110

Serviceorder : 17194731
Kund : 90991163
Kundens Beställningsnummer:
Tekniker-ID : LSE-1188
Service tekniker : Ronny Halvarsson
Planeringsgrupp : Fält

Kunduppgifter

Kundnummer	: 0090990794	Serienummer	: GS6915-6809
Namn	: SCA Wood AB	Trucktyp	: Saxlyft
Gata	: Johannedalsvägen 97 Tunadal	Kundens Trucknummer	:
Postnummer	: 856 34	Drifttimmar	: 1684
Stad	: SUNDSVALL	Arbete slutfört	: Ja
Arbetsbeskrivning	: SERVICE	Notifikationsnummer	: 318038863

Använda delar

Nummer	Beskrivning	Antal	Enhet
LRP0000014147	089010810 rengöringsspray	1	ST

Arbets tid / Resa

Arbetstyp	Datum
Reparation	26.05.2026

Beskrivning

Ordertyp/Service/kontroller avtal: Underhåll

Region Mitt
Box 1305, Maskingatan 2
702 86 Örebro
Tel: 019 - 766 30 00
Fax: 019 - 766 30 90

Region Öst
Stålgatan 5A
195 72 Rosersberg
Tel: 08 - 506 869 00
Fax: 08 - 506 869 19

Region Syd
Olsgårdsgatan 8 A
215 79 Malmö
Tel: 040 - 31 28 00
Fax: 040 - 21 66 01

Region Väst
Kårebogatan 7
418 78 Göteborg
Tel: 031 - 64 47 00
Fax: 031 64 47 10

Region Nord
Terminalvägen 12
891 24 Örnsköldsvik
Tel: 0660 - 26 55 70
Fax: 0660 - 21 11 22