

**Besiktningsprotokoll: EFTERKONTROLL BE (inkl. 2009/40/EG)**

Besiktningen är utförd i Malmö-Valdemarsro  
MERCEDES-BENZ 312 D 1997 N1

**Vägmätarställning:** 225806

Regnr: **HEZ 817**

Chassinr: 9034121P632017

Diariernr: 0960 2013-12-17 08:31:52

Föregående besiktning: 0960 2013-11-29

**Godkända poster:**

Bromsrör  
Positionslykta

**Bra att veta:**

Notering om begynnande brister kan finnas på protokollet från den fullständiga kontrollbesiktningen.

**Bromsvärden:**

Vänster fram	3,3	Höger fram	3,4
Vänster bak	2,3	Höger bak	2,4

**BESIKTNINGSRESULTAT**

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2014-07-01 -- 2014-11-30.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

Besikta Bilprovning i Sverige AB  
2013-12-17  
VISU (RBRO)