# Årlig kontroll HUMLA

## TYP: BALANSERINGSOK

Maskin ID:74003 Tillv.nr: 18071
Fabrikat:Ganterud År:2016
Märk last: 18Ton

INVÄNDIG VISUELL INSPEKTION:
Kontrollera lastbärande delar såsom: lyfttapp 90mm, ram, axel 50 mm, hydraul cylinder, kolvstång, adapter mellan lyftkrok/schackel, lyftkrok.

INSPEKTION HYDRAUL DELAR:
Kolla efter synliga skador, sprickor, hydraul läckage på hydraultank, slangar, rör, slangbrottsventil, manometer, ventilblock,tryckackumulator,

INSPEKTION ELINSTALLATION:
Kolla efter skador, korrosion mm på 12V batteri, laddare, radiomottagare, kopplingslåda, tuta, elkablar.

BYTA OLJA:
Töm tanken på olja, rengör så gott det går, fyll på med ny olja DIN 51524 part 1 och 2 till halva inspektionsglaset är fyllt med olja.

Funktionstesta oket samt båda fjärrkontrollerna och tuta.

Anmärkningar: Olja ej bytt, batteri 470 CCA, provlyft 1ton, tanklock saknas,1 battladdare till fjärkontroll

.....

Datum:2026-11-03

**Sign:** **Namnförtydligande:Lasse Nordgren**

Kontrollerad enligt AFS 2023:11 och enligt tillverkarens direktiv.