

BESIKTNINGSPROTOKOLL KONTROLLBESIKTNING

Intygsföretagare

Kontor
Sundsvall
010-479 30 00

Vårt uppdragsnr
U245542
Ert ordernr

Kund

Anläggningsnr/Kontaktamn

Fordonsslag Motorredskap	Fordonskategori (5)	Besiktningsdatum(3) 2025-12-10	Utförd enl TSFS 2017:54	Reg nr. S1001288
Uppställningsplats TSRegNr:			Platsnr	Fordonsslagklass
Fabrikat LUNDBERG 345LSE			Tillverkningsnr (1) 074723	Tillverkningsår
Skötsel firma		Typbeteckning	Inventariernr	

Resultat

Godkänd

(7)

Påbörjad kl 09:55	(10) TS Reg nr. (2) S	Protokollidentitet 4420251210105557	(10) Besiktningsplats, län (3) VÄSTERNORRLAND
Chassinummer (1) 074723	Vägmätarställning (4)	Retardationsvärde 074723	(10) Nästa ordinarie kontrollbesiktning före 2028-01-01

Anmärkningar/Åtgärder/Noteringar/Fast information *)

Notering

- Alternativ kontrollmetod, vägslag.

Information

Kiwa digitaliseras - Har ni hunnit skaffa den kostnadsfria tjänsten Intyg via mail? Kontakta oss och meddela den mailadress dit du vill att intygen skickas: Se.Info.Kundsupport@kiwa.com

Besiktningsintyget visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningsresultatet.

(9) **Kiwa Sweden AB**

Utskriftsdatum 2025-12-15	Besiktningsingenjör Martin Andersson	(9)	Tel nr 010-479 30 00
-------------------------------------	--	-----	--------------------------------