

Besiktningsprotokoll: Kontrollbesiktning, B (inkl. 2014/45/EU)

Besiktningen är utförd⁽³⁾:
2025-12-02 Sandviken

Vägmätarställning⁽⁴⁾: 290312

Regnr^(2,5) : N1 **MNM774 S**
Chassinr⁽¹⁾ : WV3ZZZ7JZEX023655
Fabrikat : VOLKSWAGEN
Diariennr⁽¹⁰⁾ : 0325 2025-12-02 13:52:55

Alternativ kontrollmetod

ALTERNATIV KONTROLLMETOD MILJÖ, VISUELL KONTROLL (KONSTRUKTION), 0

Bra att veta⁽¹⁰⁾:

TÄTNING SPINDELLED, FRAM VÄNSTER, SKADAD, 0

Kontrollvärden⁽¹⁰⁾ (gränsvärden inom parentes):**Bromsvärden:**

Vänster fram: 3,4 Höger fram: 3,7
Vänster bak: 2,0 Höger bak: 1,7

BESIKTNINGSRESULTAT^(7, 8, 9)

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse senast: 2027-02-28.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

PAHI

Historik vägmätarställning:

2024-11-01	267104
2023-11-01	245367
2022-11-03	217913