

Reparasjonsrapport

RT-nr.: AO2665

Kunde: Norrmontage AB

Dato innkommet: 23 apr. 2026

Vareadresse:

NYE DATA ETTER REPARASJON:

Regulering: $\pm 2 \times 2,5$ %

DATA FØR REPARASJON:

Ytelse: 315 kVA

Type: 4HB5567-4ZE05

Omsetning: 22000 / 420 V

Kobl. gr.: Dyn11

Fabrikat: Siemens

Fabr. år: 2016

Regulering: $\pm 2 \times 2,5$ %

Fabr. nr.: B289010

Totalvekt: 1300

Oljevekt: 310

FØLGENDE ER UTFØRT:

Fase	A	B	C
Ny H.sp. vikling	☐	☐	☐
Ny L.sp. vikling	☐	☐	☐

Fase	A	B	C	0
Skiftet H.sp. gj. føring	☒	☒	☒	☐
Skiftet L.sp. gj.føring	☐	☐	☐	☐
Oppussing og kompl. av tilkoblinger	☒	☒	☒	☒

Ny omkobler	☐	Fjernet SP	☐	Fjernet 0 og sveiset HSP	☐
Ny sp. omkobler	☐	Sikringer	☐	Vakuomtørket	☐
Montert H.sp overspg. avledere	☐	Skiftet pakninger	☒	Ny kasse/lokk	☐
Montert L.sp. varistorer	☐	Montert tilkoblingsklemmer	☐	Nytt oljestandsglass	☐
Montert TPC	☐	Montert tilkoblingshetter	☐	Nytt oljekar	☐
Montert ber.sikre H.sp. gj.føring	☐	Lakkert	☐	Påfylt olje (5 kg renset mineral)	☒
Demontert og rengjort	☐	Skilt	☒	Oljen filtrert	☐
		Trafo åpnet	☐	Prøvet iflg. IEC76	☒

Merknad til kunde:

Skilt TPC

Vestfold Trafo Energi A/S