



Besiktningensprotokoll

EFTERKONTROLL KONTROLLBESIKTNING, BE

Fordonskategori N3

sida 1

Regnr **BGN244**
Chassinr XLEP6X20005207347
Fabrikat 2008 SCANIA P420LB6X2*4HNA
Vägmätarställning 363485

YBB Ystad Bilbesiktning AB, stationsnr 2101
Diariernr 20171204 064518

Föregående besiktning 2017-11-06

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parantes)

CO HC
CO 2500 LAMBDA

Bromsvärden

Vänster fram Höger fram
Vänster bak Höger bak
P-broms

Diff.

↵-värde (0,8)

Provutrustning

Port 5

Besiktningensresultat

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

YBB Ystad Bilbesiktning AB
Ystad, 2017-12-04
Marcus N-I Holmqvist



- BROMSPROV -

Typ, Fabrikat: Lastbil / Scania
 Reg nr.: BGN244
 Registrert: 2008
 Antal axlar: 3
 Användare: Marcus Ni
 Garant. tryck: 1: 0,8 MPa / 2: 0,8 MPa / 3: 0,8 MPa

Totalvikt: 28,00 ton
 Aktuellvikt: ---- ton
 ALB: Nej
 ABS: Nej
 EBS: Nej

AXEL NR.:	(Anm.)	VÄNSTER:	HÖGER:	AKTUELL:	BERÄKNAT:
-----------	--------	----------	--------	----------	-----------

Axel 1:	(Medelvärdes)	3,58 ton	3,53 ton	7,11 ton	
Rullmotstånd:		1,32 kN	1,45 kN		
Starttryck, P0:		---- MPa	---- MPa		
Bromskraft:		9,8 kN	9,3 kN		77,0 kN
vid manövertryck:	(Pc,3)		0,169 MPa		
vid tryck, Pm:			---- MPa		
Ovalitet:		0,90 kN	(9% - 7%) 0,66 kN		
P-bromskraft:		10,9 kN	(18 %) 8,9 kN		

Axel 2:	(Medelvärdes)	3,88 ton	3,63 ton	7,51 ton	
Rullmotstånd:		1,19 kN	1,19 kN		
Starttryck, P0:		0,018 MPa	0,026 MPa		
Bromskraft:		10,0 kN	(2 %) 9,8 kN		69,2 kN
vid manövertryck:	(Pc,3)		0,209 MPa		
vid tryck, Pm:			---- MPa		
Ovalitet:		1,10 kN	(10% - 6%) 0,64 kN		
P-bromskraft:		8,6 kN	(7 %) 8,0 kN		

Axel 3:	(Medelvärdes)	2,03 ton	2,13 ton	4,16 ton	
Rullmotstånd:		0,77 kN	0,66 kN		
Starttryck, P0:		---- MPa	---- MPa		
Bromskraft:		7,2 kN	(19 %) 5,8 kN		38,7 kN
vid manövertryck:	(Pc,3)		0,250 MPa		
vid tryck, Pm:			---- MPa		
Ovalitet:		0,49 kN	(7% - 4%) 0,22 kN		
P-bromskraft:		8,0 kN	(14 %) 6,9 kN		

Samlet aktuell vikt: 18,78 ton


TOTAL:

Bromskraft:	184,9 kN
Beräknat retardation vid totalvikt:	6,6 m/s ²
Beräknat retardation vid totalvikt %:	67 %

Anm.: - Bromskrav deaktiveret -

Z:0,05/A1:fl:1,74.pl:0,000.fr:1,85.pr:0,000/A2:fl:1,52.pl:0,015.fr:1,47.pr:0,000/A3:fl:1,04.pl:0,000.fr:0,81.pr:0,025.

- BERÄKNAT BROMSLÄNGD VID 80 KM/T -



Besiktningssintyg Fordonskran

Återkommande besiktning enligt AFS 2003:6

sida 1 av 1

Diarienummer 20171106 053131

Identifikationsuppgifter och tekniska uppgifter för:

Fordon

Regnr bgn244
Fabrikat/typ Scania

Ägare Joakim perssons Åkeri

Identifikationsuppgifter och tekniska uppgifter för:

Fordonskran

Tillverkare Palfinger
Typbeteckning pk23002
Tillverkningsnummer 100095890,0
Tillverkningsår 2008
Tillbehör Krok, Radio, Jib, Skopa, Rotator, Gripare

Maxlast 6700 kg

Funktionsprov

Provlast 1580 kg

YBB Ystad Bilbesiktning AB, kontrollorgan typ A enligt ISO/IEC 17020 (A)

Brister

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Bra att veta


- 1.

Nästa ordinarie besiktningår/ -månad 2018-11

Resultat av besiktning enligt AFS 2003:6

Bedömning

Erbjuda betryggande säkerhet.



YBB Ystad Bilbesiktning AB, stationsnummer 2101
Ystad, 2017-11-06
Marcus N-I Holmqvist



Besiktningssprotokoll

KONTROLLBESIKTNING, B (inkl. 2009/40/EG)

Fordonskategori N3

sida 1

Regnr **BGN244**
Chassinr XLEP6X20005207347
Fabrikat 2008 SCANIA P420LB6X2*4HNA
Vägmätarställning 361046

YBB Ystad Bilbesiktning AB, stationsnr 2101
Diariennr 20171106 053008

Föregående besiktning 16-12-23

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parantes)

CO HC
CO 2500 LAMBDA

(-värde 0,3 (0,8)

Bromsvärden* Diff.

Vänster fram Höger fram
Vänster bak Höger bak
P-broms

Provutrustning

Port 5

Följande fel och brister konstaterades vid besiktningen

Detalj	Läge	Feltyp	Bed.
FJÄDERBÄLG (5.3.5)	TREDJE AXELN PÅ FORDONET	SKADAD	2
	VÄNSTER		
SPINDELTAPP (5.1.2)	TREDJE AXELN PÅ FORDONET	GLAPP	2
	HÖGER		

**Se särskilt bromsprotokoll*

Besiktningresultat

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning. Ny besiktning eller provning vid ackrediterad verkstad måste utföras senast 2017-12-06, därefter inträder körförbud. Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2018-01-06.

YBB Ystad Bilbesiktning AB
Ystad 2017-11-06

Efterkontroll bokas via www.ybb.se eller 0411-12600



8097