

ÅRLIG BRANDSKYDDSKONTROLL

Anläggnings, industri och underhållsmaskiner enligt SBF 127 kapitel 6
Försäkringskrav i samarbete med EMSA, Truckpoolen & Maskinentreprenörerna

Maskin fabrikat	Ponsse	Företag	Gotlands Maskinstation AB
Typ	Flistugg	Namn	Stefan Nilsson
Leveransår	2008	Adress	Dalhem Dunegårda 117
Intern nr		P-Adress	622 56 Dalhem
Chassi/tillv nr		Tel:	070-6691237
Reg nr.	BON 346	NGVAB Kundnr	
Körda timmar	16213,9	Förs.bolag	Länsförsäkringar

Pos	Komponenter	OK	Pos	Bris Bedömning 1 = Åtgärdat / 2 = Åtgärdas av ägaren	Bed
1	KONSTR. TEKN. FÖRESKRIFTER				
1.1	Anvisningsskyltar	X			
2	MASKINENS EL				
2.1	Pluskabel	X			
2.2	Övriga ledningar & kablage	X			
2.3	Batteri	X			
2.4	Batterifrånskiljare	X			
2.5	Generatorinfästning / remspänning	X			
3	MASKINENS MEKANIK				
3.1	Spridarrör, Bränsle, Olje, Hydraulslang m.m.	X			
3.2	Läckage klamring	X			
3.3	Ansamling	X			
4	HANDBRANDSLÄCKARE				
4.1	Kontroll	X			
4.2	Ev fast släcksystem	X			
5	UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR				
5.1	Montering	X			
5.2	Bränsleledning	X			
5.3	Avgassystem	X			
5.4	Elsystem	X			
5.5	Starkströmsinstallation motor, kupevärmare etc	X			
6	KONSTR. TEKNISKA REKOMMENDATIONER				
6.1	Hydraultankar	X			
6.2	Plåtar	X			
6.3	Batterifrånskiljare	X			
6.4	Isolering inredning	X			
6.5	Motor & maskintvätt	X			

Har något brandtillbud inträffat det senaste året ☐ Ja ☒ Nej

Påtalade brister skall åtgärdas av ägaren ☐

Den försäkrade är ansvarig för att föreskrifterna följs Om de ej följs kan ersättning för skada reduceras eller utebli

Kompletterande uppgifter

Det är två släcksystem på maskinen.
System 1: Motor: RT F24 10liter smb 2408
System 2: Tugg: Forrex N2OA 25 liter smb 2209

Fredrik 0707-567738

Besiktningsföretag	Datum	Besiktningsman
Nya Gotlands Vaktbolag AB	2025-08-26	Johnas Bäcklund

