

## WORKORDER INFORMATION

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2194929	HBY78F	Not Available	2022-12-08	6	36433523

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
105404	Börjessons Lastbilar		SE	Scania	R 500 A6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
2	Other	N/A	N/A	Grupp ----- . @1
2	Labour	00175009	MULTI	LEVERANSKONTROLL.
2	Labour	19805933	MULTI	ARBETE ENLIGT 1933-PROTOKOLL
2	Part	N/A	Local	SPOLARVÄTSKA
2	Part	164-6800033	Local	UTSKRIFTSRULLE 3-PACK
2	Part	159-0827114	Local	ALK.BATTERI 1,5V LR20D
2	Part	2686388	Scania	LIST
2	Part	164-6810019R02	Local	PLOMB
2	Part	2489375	Scania	GUMMI
2	Part	2489378	Scania	GUMMI
2	Other	N/A	N/A	----- . @1
3	Labour	18458000	Local	ARBETE
3	Part	TRCWS050940	Local	VX VL SERIES SQUARE 9-LED 45W
3	Part	W04111030	Local	KARBRICKA 10X30
3	Part	1361118	Scania	LEDN.SKO
3	Part	W0771750198	Local	KRYMPSLANG 9-3
3	Part	110-271-9053	Local	KABLAGE MED DT-KONTAKT 3M
3	Part	0199948	Scania	KONTAKTHUS
3	Part	0199950	Scania	LEDNINGSSK
3	Part	1464245	Scania	BUNTBAND
4	Labour	18458000	Local	ARBETE

4	Part	1361118	Scania	LEDN.SKO
4	Part	W0771750198	Local	KRYMPSLANG 9-3
4	Part	W04111030	Local	KARBRICKA 10X30
4	Part	W0542012014	Local	GUMMIKLÄMMA 14,3
4	Part	TRCWS050940	Local	VX VL SERIES SQUARE 9-LED 45W
4	Part	110-271-9181	Local	DT 2-POLIG HANKONTAKT
4	Part	110-271-9110	Local	GUMMITÄTNING 2-POLIG DT
4	Part	TKNC10	Local	SKYDDSLANG
4	Part	110-550215	Local	2X1,5MM ADR-GODKÄND
5	Labour	16155210	MULTI	EFTERMONTERA ALKOLÅS. INKL. KALIBRERING.
5	Part	HLKID8322571	Local	ALKOLÅS DRÄGER INTERLOCK 7000
6	Labour	19808000	Local	ARBETE
6	Part	116-CX1754060	Local	BATTERILADDARE BC 2412
6	Part	116-CX1762150	Local	SKARVKABEL 5 M
6	Part	2446598	Scania	KLÄMMA
6	Part	2330440	Scania	KOPPLINGSP
6	Part	2532525	Scania	LEDN.NÄT
6	Part	2475435	Scania	ROTATIONSS
6	Part	1432177	Scania	MUTTER
6	Part	2453557	Scania	LEDN.NÄT
6	Part	2420999	Scania	LEDN.NÄT
6	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
7	Labour	18458000	Local	ARBETE
7	Part	2629325	Scania	ADAPTERKAB
7	Part	2660323	Scania	ELLEDNING
7	Part	2758807	Scania	LEDN.NÄT
7	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
8	Labour	19808000	Local	ARBETE
8	Part	0373402	Scania	KOPPLING
8	Part	147-9103205207	Local	CEJN KOPPLING M16*1,5 15218
8	Part	147-9103205206	Local	CEJN KOPPLING M16X1,5 HANE 1521815
8	Part	2279229	Scania	TÄTNING
9	Labour	09008000	Local	ARBETE

9	Part	129-15703	Local	FÄLGSIDA FRAM 22,5" BREDFÄLG 11,75X22,5
9	Part	129-1747PKT	Local	FÄLGINSATS 9,00X22,5" BAK
10	Labour	16008000	Local	ARBETE
10	Part	145-4030014	Local	TIDRELÄ
10	Part	2085457	Scania	ELEKTRONIS
10	Part	STRÖMSTÄLLARE-SPECIAL	Local	STRÖMSTÄLLARE MED SPECIAL SYMBOL
10	Part	0382327	Scania	SÄKRING
10	Part	0382328	Scania	SÄKRING
10	Part	2328692	Scania	SÄKRINGSHÅ
10	Part	2077837	Scania	RELÄ
10	Part	2085459	Scania	SÄKRINGSHÅ
10	Part	0815651	Scania	LEDN.SKO
10	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL
10	Part	1443257	Scania	KONTAKTHUS
11	Part	2271149	Scania	SPIRALKABE
12	Labour	16208000	Local	ARBETE
12	Part	SAT138	Local	DIODSKYLTT 1385X230
12	Part	N/A	Local	NPS
14	Labour	19808000	Local	ARBETE
14	Part	1902216	Scania	SPIRALSLAN
14	Part	2038655	Scania	SOLENOID
14	Part	2288552	Scania	KOPPLING
14	Part	0305479	Scania	KONA
14	Part	0313700	Scania	O-RING
14	Part	1446823	Scania	TÄTNING
14	Part	0813202	Scania	PROPP
14	Part	0815650	Scania	LEDN.SKO
14	Part	2085459	Scania	SÄKRINGSHÅ
14	Part	1443343	Scania	LED.SKO FL
14	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL
14	Part	2475749	Scania	STRÖMSTÄLL
14	Part	1446812	Scania	LED.SKO R.
14	Part	1392811	Scania	KONTAKTHUS

14	Part	1446812	Scania	LED.SKO R.
14	Part	1446823	Scania	TÄTNING
14	Part	1402289	Scania	KÅPA
14	Part	1446825	Scania	PLUGG
14	Part	1443257	Scania	KONTAKTHUS
14	Part	1493046	Scania	RELÄ
14	Part	2085456	Scania	RELÄSOCKEL
14	Part	0382327	Scania	SÄKRING
14	Part	0815651	Scania	LEDN.SKO
14	Part	0815658	Scania	LEDN.SKO
14	Part	0814020	Scania	HYLSA
14	Part	1443330	Scania	LEDNINGSKO
14	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
16	Labour	19808000	Local	ARBETE
16	Part	TK2506R01	Local	HÅLLARE ROSTFRI MED CLIPS 300 X 400
16	Part	TK2505R	Local	ADR-SKYLT ROSTFRI 400X300

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2194929	HBY78F	Not Available	2024-02-28	5885	36436791, 36436792

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
109954	Börjessons Lastbilar		SE	Scania	R 500 A6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	Grupp ----- . @1
1	Labour	00175246	MULTI	R-UNDERHÅLL ENLIGT SCANIAS UNDERHÅLLSPROGRAM. DC13 XPI
1	Labour	00175111	MULTI	R-UNDERHÅLL. HJULKONFIGURATION. 6X2, 6X4, 6X6, 6X2/4, 6X2*4, 6X2/2, 6X4/4, 6X4*4.
1	Part	N/A	Local	SPOLARVÄTSKA
1	Other	N/A	N/A	----- . @1
2	Labour	17008000	Local	ARBETE

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2194929	HBV78F	Not Available	2024-07-18	14043	36363395, 36438070

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
111338	Börjessons Lastbilar		SE	Scania	R 500 A6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Part	1894326	Scania	FRYSSKYDD
1	Part	N/A	Local	SPOLARVÄTSKA
1	Labour	00265018	MULTI	Underhåll chassismörjning. 6x2, 6x4, 4x4, 6x2/2, 6x2*4, 6x2/4
1	Labour	00265020	MULTI	Underhåll vändskiva. Vändskiva
2	Labour	00265008	MULTI	Underhåll bromsprov. 2-3 Axlar
3	Labour	00265209	MULTI	Underhåll bränslefilter. DC13/DC16 XPI Med bränsleoptimeringsenhet
3	Part	3183876	Scania	FILTERSATS
4	Labour	00265214	MULTI	Underhåll motorolja. DC13/DC16
4	Labour	00265096	MULTI	Underhåll axelväxelolja.
4	Part	4045453	Scania	LDF-5 5W-20 209
4	Part	2824017	Scania	reparation
4	Part	2843842	Scania	avtappning
5	Labour	00265078	MULTI	Underhåll bas. 2-3 Axlar Diesel
5	Labour	00265057	MULTI	Underhåll bastillägg. 3-5 Axlar
6	Labour	00265156	MULTI	Underhåll batterier. Dubbla
7	Labour	00265014	MULTI	Underhåll chassi 1. 6x2, 6x4, 6x6, 6x2/2.
9	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
10	Part	3106536	Scania	kylvätskes
10	Part	3126444	Scania	kylvätskes
10	Part	0804710	Scania	O RING
10	Part	3109919	Scania	kylvätskes

10	Part	0816134	Scania	KLAMMA
10	Part	0816135	Scania	KLAMMA
10	Part	3126445	Scania	kylvätskes
10	Part	3126442	Scania	kylvätskes
10	Labour	00256420	MULTI	KAMPANJ RA/TC/RC RA/TC/RC
10	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2194929	HBY78F	Not Available	2024-12-02	20739	36364315

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
112659	Börjessons Lastbilar		SE	Scania	R 500 A6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	Grupp KAMPANJPRIS ----- . @1
1	Labour	17105070	MULTI	BYTA SMART FÄRDSKRIVARE, 1 ST. INKL. BYTA HASTIGHETSGIVARE, FRÅN SMART FÄRDSKRIVARE 1 TILL SMART FÄRDSKRIVARE 2
1	Part	2751764	Scania	SOPS LEVEL
1	Part	3125136	Scania	SRC
1	Part	3019031	Scania	HASTIGHETS
1	Part	3209835	Scania	ECU TCO
1	Part	164-6810019R02	Local	PLOMB
1	Other	N/A	N/A	----- . @1
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2194929	HBV78F	Not Available	2025-07-16	33975	36365752, 36441625

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
114739	Börjessons Lastbilar		SE	Scania	R 500 A6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Part	N/A	Local	SPOLARVÄTSKA
1	Part	4005544	Scania	ATF DEXTRON III
1	Part	2125326	Scania	OLJA75W-140 2:0
1	Labour	00265089	MULTI	Underhåll chassi 2. 4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 6x6, 6x2/2.
2	Labour	00265156	MULTI	Underhåll batterier. Dubbla
3	Labour	00265209	MULTI	Underhåll bränslefilter. DC11-DC16 XPI Med bränsleoptimeringsenhet
3	Part	3206768	Scania	FILTERSATS
4	Labour	00265035	MULTI	Underhåll retarderolja. Retarder
4	Part	4005544	Scania	ATF DEXTRON III
4	Part	1430030	Scania	O-RING 100
4	Part	0397920	Scania	O-RING
4	Part	0393187	Scania	O-RING
4	Part	0392520	Scania	O-RING
4	Part	1381235	Scania	FILTER
5	Labour	00265020	MULTI	Underhåll vändskiva. Vändskiva
5	Labour	00265018	MULTI	Underhåll chassismörjning. 6x2, 6x4, 4x4, 6x2/2, 6x2*4, 6x2/4
6	Labour	00265008	MULTI	Underhåll bromsprov. 2-3 Axlar
7	Labour	00265057	MULTI	Underhåll bastillägg. 3-5 Axlar
7	Labour	00265078	MULTI	Underhåll bas. 2-3 Axlar Diesel
8	Labour	00265096	MULTI	Underhåll axelväxelolja.
8	Labour	00265214	MULTI	Underhåll motorolja. DC11-DC16

8	Part	4050486	Scania	LDF-5 5W-20 BL
8	Part	2824017	Scania	reparation
8	Part	2843842	Scania	avtappning
9	Labour	00265001	MULTI	Underhåll axelväxelolja. En drivande bakaxel
9	Part	2125326	Scania	OLJA75W-140 2:0
9	Part	2001228	Scania	TÄTNINGSBR
9	Part	2002705	Scania	OLJEFILTER
10	Labour	00265014	MULTI	Underhåll chassi 1. 6x2, 6x4, 6x6, 6x2/2.
14	Labour	00256410	MULTI	KAMPANJ RA/TC/RC RA/TC/RC
16	Labour	21008000	Local	ARBETE
16	Part	115-23SK3106-003	Local	GLIDSKIVOR KPL T. JSK37W POS 21,22
17	Labour	16208000	Local	ARBETE
17	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
17	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2194929	HBV78F	Not Available	2023-03-07	46	36433640

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
106303	Börjessons Lastbilar		SE	Scania	R 500 A6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	18008000	Local	ARBETE
1	Part	2796076	Scania	HYTTVÄRMAR
1	Part	1900736	Scania	MONTERINGS
1	Part	2330440	Scania	KOPPLINGSP
1	Part	116-CX1555190	Local	SAFETYLOCK
1	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND