



# Brandskydds kontroll

## Brandskyddsbesiktning - SBF 127

Utfärdandetid	Protokollnr (10.2)	Reg.nr (2)	Skanska Sverige AB Stålverksgatan 16 417 07 GÖTEBORG
2026-03-12 14:32:21	35070852-BRA-Å		
Besiktningdatum (3)			
2026-03-12			
Nästa ordinarie besiktning (8)	Mätarställning (h)	Mätarställning (km) (4)	
2027-03			
Objektslag	Objektnr	Tillverkningsnr (1)	Kommentar till protokoll
Vält	142932	H2100665	
Tillverkare (5)	Modell	Tillverkningsår	
Hamm	H13ix	2015	
	Intern ref	Plats	
	791944-576215-7973		

### Handbrandsläckare

Erfordras antal	1	Klass	SS-EN3 27A 183BC	Storlek (kg)	4
Befintlighet antal	1	Klass	SS-EN3 27A 233BC	Storlek (kg)	4

### Brister

	Bed.	Åtgärd. Dat/sign
Tanklock, skadat	2	

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

Bedömningsalternativ (Bed.)

- = Kommentar
- 2 = Anmärkning

**Åtgärdat 13/4 av Janne B**

Kontrollerade komponenter (om tillämpligt)

- SKYLTAR (Anvisningsskyltar)
- MASKINENS EL (Batterikablar/ej avsäkrade kablar, Övriga avsäkrade kablar, Batteri, Huvudströmbrytare, Generatorinfästn/remspänning) - MASKINENS MEKANIK (Spridarrör, bränsle-, olje-, hydraulslangar, Läckage och klamring, Avgassystem och avgasrening) - BRANDSKYDD (Handbrandsläckare)
- UPPVÄRMNINGSANORDNING (Montering, Bränsleledning, Avgassystem, Elsystem, Starkströmsinst. motor- och kupévärmare)
- RENGÖRING (Maskin och motortvätt)

Besiktningen har utförts av: (9) Erik Petersson (070-5686462)  
SMP Svensk Maskinprovning AB

För mer information se [www.svenskmaskinprovning.se](http://www.svenskmaskinprovning.se)  
Du kan även se ditt protokoll digitalt på besiktning online.