

**Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)**

Besiktningen är utförd i Malmö-Valdemarsro  
VW CADDY LIFE 0000 M1

**Vägmätarställning:** 242855

Regnr: **XTT 472**

Chassinr: WV2ZZZ2KZ6X099871

Diariernr: 0960 2015-04-17 13:12:03

Föregående besiktning: 0964 2014-04-23

**Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes):

**OBD antal felkoder:** 0

**OBD självtester:** Genomförda

**K-värde** (1,2)

**Bromsvärden:**

Vänster fram	2,6	Höger fram	2,6
Vänster bak	1,3	Höger bak	1,3

**BESIKTNINGSRESULTAT**

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelseperiod: 2015-12-01 -- 2016-04-30.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

**Besikta Bilprovning i Sverige AB**

**2015-04-17**

BJOFRE