

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Utfärdandedatum | Protokollnr (10.2) | Reg.nr (2) |
| 2025-05-27 | 32956976-AMO-Å | |
| Besiktningdatum (3) | | |
| 2025-05-27 | | |
| Nästa ordinarie besiktning (8) | Mätarställning (h) | Mätarställning (km) (4) |
| 2026-05 | 2995 | |

| |
|---------------------------------|
| Skanska Industrial Solutions AB |
| Svedjevägen 8 |
| 931 36 SKELLEFTEÅ |

| | | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Objektslag | Objektnr | Tillverkningsnr (1) | Kommentar till protokoll |
| Bandgrävmaskin | 158689 | VCECR50DC00005299 | |
| Tillverkare (5) | Modell | Tillverkningsår | |
| Volvo | ECR50D | 2015 | |
| | Maxlast (kg) | Max personer | |
| | 1000 | 0 | |
| | Intern ref | Plats | |
| | 746716-702487-3973 | Skellefteå, kuusakoski | |

| Utrustning/tillsats | Tillverkare | Modell | Tillverkningsnr | Maxlast | Max pers. |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|---------|-----------|
| 1): Tiltrotator | Steelwrist | | smp210315V | 0 | 0 |

Besiktningresultat: (7)

Erbjuder betryggande säkerhet och får användas enligt gällande regler.

Besiktningresultat utrustning/tillsatser:

1): **Tiltrotator**, Tillsatsaggregatet erbjuder betryggande säkerhet och får användas enligt gällande regler.

Besiktningen har utförts av: (9) Tomas Edvinsson (010-4596781)
SMP Svensk Maskinprovning AB

För mer information se www.svenskmaskinprovning.se
Du kan även se ditt protokoll digitalt på besiktning on-line