

(2) Regnr: JZC085, S

(5) Fordon: THULE LS0750, O1

(3) Station: Ronneby

(1) Fordonsidentifiseringsnr: YU1000011AT117439

(3) Datum: 2021-12-27

(10) Tid: kl. 12:39

(10) Protokollsnummer: 0864-B-JZC085-211227-1239

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme | ! Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ! Hjulsystem | ✓ Styrssystem | ✓ Karosseri |
| ! Övrigt | | |

(6)(10) **Brister på fordonet**(6) **Bed.**

- | | |
|--|---|
| 1. Bromskraftfördelning 1.2.1 första axeln på fordonet bromsverkan ojämn | 2 |
| 2. Kulhandske 6.1.6 fastsättning bristfällig | 2 |
| 3. Hjullager 5.1.3 höger missljud | 2 |

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	0,3	0,8

Öppettider för obokad efterkontroll i Ronneby
Måndag 7.10-17.30 Tisdag-Fredag: 7:10-15:45 (OBS! alla fordon max totalvikt 3500 kg).

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(6) Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2022-01-27 inträder körförbud.

Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2022-02-28, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

Tack för besöket!

(9) Besiktad av: (DANAND)



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.