VISBY LASTVAGNAR
AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR VOLVO LASTVAGNAR

VOLVO

[redacted]

FAKTURA

Handläggare			Referens	Fakturadatum	Fakturanummer
Helené Pettersson			Jonathan	26-11-04	**6381325**
Rep datum	Modell	Axelkomb	Anmärkning	Lev. datum	Mätarställning / Sida
26-10-28	FM	6*2		09-03-06	525950 / 1

Operation/Artikel	Text	Antal	Á pris	Mk	Rabatt	Belopp
ABS-system				Jobbtotal		11.914,35
	Konverterad från Prisförslag 8809204					
593	Låsningsfri Broms ABS.	1		1		6.252,00
	Anmärkning: Varnar för abs-fel. Kund tror det är sensorn vänster sida axel 2.					
	.					
	Orsak: Avbrott abs-givare höger axel 2					
	.					
	Åtgärd: Uppkoppling diagnos för kontroll av felkoder, visar avbrott i givare höger axel 2. Demontering hjul, bromssystem och nav för åtkomst till abs-givare. Byte av givare samt dragning av kablage till modulator. Återmontering av nav och bromsar. Tillkommande arbete, 2st Pinnbultar för drivaxel skuren i gängor och var lösa. Nya är monterade.					
5935000	Hjulhastighetsgivare, byte (bakaxel)	1		1		1.138,20
VO 21247147	SENSOR	1,0	1.316,35	1		1.316,35
SE3 SLP9548997605104	SENSORBUSSNING	1,0	100,80	1		100,80
1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg	1		1		379,40
5001600	Hjulhastighetsgivare signalspänning, test	1		1		1.327,90
1701200	Felkoder, avläsning	1		1		379,40
VO 1079435	FLÄNSSKRUV	6,0	97,43	1		584,58
VO 1591045	STYRKONA	1,0	57,01	1		57,01
VO 990991	LÅSMUTTER	2,0	28,91	1		57,82
VO 3171328	PINNSKRUV	2,0	90,62	1		181,24
SE3 SLP9548305030624	FETT	1,0	139,65	1		139,65
Motoroljebyte				Jobbtotal		5.597,42
	Konverterad från Prisförslag 8809204					
1702700	Motorolja och oljefilter, byt	1		1		1.057,60
VO 23658092	OLJEFILTER	2,0	431,88	1		863,76
VO MIL	01 Destruktionsavg.	2,0	12,00	1		24,00
VO 21707132	OLJEFILTER	1,0	576,61	1		576,61
VO MIL	01 Destruktionsavg.	1,0	12,00	1		12,00
SE3 PEM23068342C	VDS 4.5 10W30 BULK	33,0	88,10	1		2.907,30
SE3 MIL	02 Miljöavgift Olja	33,0	3,00	1		99,00
VO 20579690	TÄTNINGSRING	1,0	57,15	1		57,15
Färdskrivare				Jobbtotal		3.281,00
	Konverterad från Prisförslag 8809204					

WI0000AE

Visby Lastvagnar AB
Vädursgatan 33
621 50 VISBY
Tel/verkstad: 0498-29 96 63
Tel/reservdelar: 0498-29 96 64

Visby Lastvagnar AB
Box 1260
621 23 VISBY
Tel/vxl: 0498-29 96 60
Mail: info@visbylastvagnar.se

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556689794701
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN nr: SE7350000000056021010450
Bankgiro: 5680-0246

VISBY LASTVAGNAR
AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR VOLVO LASTVAGNAR

VOLVO

[redacted]

FAKTURA

	Handläggare		Referens	Fakturadatum	Fakturanummer
[redacted]	Helené Pettersson	[redacted]	Jonathan	26-11-04	**6381325**
[redacted]	Rep datum Modell Axelkomb	[redacted]	Anmärkning	Lev. datum	Mätarställning Sida
	26-10-28 FM 6*2			09-03-06	525950 2

Operation/Artikel	Text	Antal	Á pris	Mk	Rabatt	Belopp
* 3832ÅRDIGI	2-årskontroll digital färdskrivare inkl byte minnesbatteri					3.281,00
* 3832ÅRDIGI	2-årskontroll digital färdskrivare	1	** Paket **			
SE3 A2C59511954	Backupbatteri till	1,0	** Paket **			
Tillkommande	arbete ABS			Jobbtotal		4.689,95
5934800	Hjulhastighetsgivare, fram, byte Anmärkning: Abs lampa började lysa igen under provkörning. . Orsak: Avbrott hjulsensor axel 1 höger . Åtgärd: Kontroll av felkoder, Urborrning av rostskadad skruv för hållare till abs-sensor, hållare sprucken. Byte av abs-sensor och hållare axel 1 höger sida. Radering av felkoder och provkörning,ok.	1		1		2.655,80
VO 21247154	SENSOR	1,0	1.316,35	1		1.316,35
VO 20726986	HÅLLARE	1,0	689,86	1		689,86
VO 984739	FLÄNSSKRUV	2,0	9,21	1		18,42
VO 990940	FLÄNSMUTTER	2,0	4,76	1		9,52
FÖRBR	Förbrukningsmaterial	1		1		395,71

Tack för besöket, välkommen åter.
Har du funderat på att skaffa
Volvo Lastvagnskort?
Kontakta oss för mer information.

OCR nr.:5594099045638132591 1 Moms 25% 6.469,61
Betalningsvillkor 20 dagar netto
Förfallodatum 26-11-24

WI0000000AE

Reservdelar	Arbete	Paket	Avrundning	Totalt exkl moms
9.011,42	13.190,30	3.281,00	0,04-	25.878,43

Momsregnr	Övrigt	Ej momsgrundande	Momsgrundande	Momsbelopp	Valuta	**Totalt**
SE559409904501	395,71	0,00	25.878,43	6.469,61	SEK	**32.348,00**

☐ **Visby Lastvagnar AB**
Vädursgatan 33
621 50 VISBY
Tel/verkstad: 0498-29 96 63
Tel/reservdelar: 0498-29 96 64

Visby Lastvagnar AB
Box 1260
621 23 VISBY
Tel/vxl: 0498-29 96 60
Mail: info@visbylastvagnar.se

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556689794701
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN nr: SE7350000000056021010450
Bankgiro: 5680-0246

Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 20 %.
För påminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.
Anmärkningar ej gjorda inom 10 dagar från fakturadatum, godkännes ej.