



SMP Svensk Maskinprovning AB
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 00
Fax: 040-46 01 13

BRANDSKYDDSKONTROLL
BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:14

BRA

besiktning@smp.sp.se www.smp.nu

| | | |
|---------------|------------|---------|
| 1037017 TOM 0 | 2013-04-26 | 1011406 |
|---------------|------------|---------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Protokoll nr 203345-pYhq | SMP Nr 117581-4 |
|-----------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Besiktningsdatum 2013-04-26 | |
| Nästa ordinarie besiktning 2014-04 | |

Ägare
Schakt & Transport AB

Systratorpsvägen 3

352 46 VÄXJÖ

010-4488514 Christer, Hans

Objekt

| | |
|------------------------------|--|
| Objektslag Traktor | Er beteckning 617222-541129-0758 |
| Modell John Deere | Plats |
| Tillv. nr 351987 | Effekt (kW) 92 |
| Tillv. år 2002 | Mätarställning (h) 5 604 |
| | Bes.ing. Tommy Axelsson |
| | Telefonnummer 010-516 64 42 |

| Pos | System/komponent | Pos | System/komponent | Pos | System/komponent - Brister | Not |
|-----|-----------------------------|------|-------------------------|-----|----------------------------|-----|
| ü | ANVISNINGSSKYLTAR | ü | EL ÖVRIGT | 5.1 | Polskydd saknas | 2 |
| 1.1 | Handbrandsläckare | 8.1 | Batteri | 5.3 | Polskydd saknas | 2 |
| 1.2 | Batterifrånskiljare | 8.2 | Batteritrymme | 9.1 | Släckare saknas | 2 |
| 1.3 | Genomföringar släckare | 8.3 | Elutrustning | | | |
| 1.4 | Instruktion släckanläggning | 8.4 | Säkringar | | | |
| 1.5 | Anvisning släckanläggning | 8.5 | Starkströmsinstallation | | | |
| ü | SKYLT SLÄCKARE | 8.6 | Övrigt | | | |
| 2.1 | Släckmedel/mängd | ü | BRANDSLÄCKARE | | | |
| 2.2 | Skötselanvisning | 9.1 | Handbrandsläckare | | | |
| 2.3 | Instruktion pulversläckare | 9.2 | Fast släckningssystem | | | |
| ü | SKYLT ÖVRIGT | 9.3 | ADR: Utökad kontroll | | | |
| 3.1 | Maskinskyt | ü | VÄRMEANORDNING | | | |
| 3.2 | Övrigt | 10.1 | Värmare | | | |
| ü | SKYDD PLUSKABEL | 10.2 | Bränsleledning | | | |
| 4.1 | Kvalitet/utförande | 10.3 | Ledningsbrottsventil | | | |
| 4.2 | Batterikabel | 10.4 | Avgassystem | | | |
| 4.3 | Generator B+ | 10.5 | Övrigt | | | |
| ü | POLSKYDD | ü | MASKIN/MILJÖ | | | |
| 5.1 | Batteri | 11.1 | Bränsleledningar | | | |
| 5.2 | Batterifrånskiljare | 11.2 | Hydraulledningar | | | |
| 5.3 | Startmotor | 11.3 | Motorrum/Hydraulrum | | | |
| 5.4 | Generator | 11.4 | Nödstop motor | | | |
| ü | LEDNINGAR/KABLAGE | 11.5 | Bränsleavstängning | | | |
| 6.1 | Dimensionering | 11.6 | Övrigt | | | |
| 6.2 | Förläggning | ü | REKOMMENDATIONER | | | |
| 6.3 | Klamring | 12.1 | Hydraultank | | | |
| 6.4 | Genomföringar | 12.2 | Svåråtkoml. utrymme | | | |
| ü | BATTERIFRÅNSKILJ. | 12.3 | Batterifrånskiljare | | | |
| 7.1 | Befintlighet/Prestanda | 12.4 | Isolering/inredning | | | |
| 7.2 | Placering | 12.5 | Motor och maskin | | | |
| 7.3 | Reglage | 12.6 | Övrigt | | | |

Blankett - 8.0.2 (213)SI: 2013-02-20

Handbrandsläckare

| | Antal | Klass | Storlek |
|------------------|-------|------------------|---------|
| Befintlig | 0 | | 0 |
| Erfordras | 1 | SS-EN3 27A 183BC | 4 |

Bedömningsalternativ (Not)
- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:14

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!